

Weekly Hours :Theoretical: 2
Tutorial:
Experimental:2
UNITS: 4

الساعات الأسبوعية: نظري:2
مناقشة:
عملي: 2
عدد الوحدات: 4

<u>week</u>	<u>Contents</u>	<u>المحتويات</u>	<u>الأسبوع</u>
1.	Introduction to Mechanical and Electronic systems	مدخل الى المنظومات الميكانيكية والالكترونية	.1
2.	DC motors	محركات التيار المستمر	.2
3.	Step motors	محركات الخطوة	.3
4.	Hydraulics Actuators and related system components	المشغلات الهيدروليكية ومكونات المنظومات الملحقة	.4
5.	pneumatic Actuators and related system components	المشغلات الهوائية (الرئوية) ومكونات المنظومات الملحقة	.5
6.	Some Measuring instruments (Ammeter , Voltmeter , Ohmeter , Oscilloscopes)	بعض اجهزة القياس (التيار ، فرق الجهد ، المقاومة ، عارضة الموجات)	.6
7.	Some Electrical equipment (Relays ,switch contactors Fuses , Circuit breakers and motor starters	بعض معدات الأجهزة الكهربائية (المرحلات ، المفاتيح ، الفواصم ، قواطع الدورة ، محركات بدء الحركة)	.7
8.	Some Electrical components (diodes , transistors , Thyristers , Silicon controlled rectifiers and IC)	بعض الاجزاء الالكترونية (الداويد ، الترانزستور ، الثايرستر ، مقاومات السيطرة السليكونية ، الدوائر المتكاملة)	.8
9.	Some of industrial sensors their working principles and Calibration	بعض انواع المتحسسات الصناعية مبدأ عملها وطرق معايرتها	.9
10.	Speed control systems and servomotors	انظمة السيطرة على السرعة والمحركات المؤازرة	.10
11.	Position control systems	انظمة السيطرة على المواقع	.11
12.	Static and dynamic errors in mechanical system	الاحطاء الاستاتيكية والديناميكية في الانظمة الميكانيكية	.12
13.	Robot – configuration and its mechanical parts	الانسان الآلي – مكوناته واجزائه	.13
14.	Robot – programming and controlling	الانسان الآلي – برمجته والسيطرة عليه	.14
15.	Intelligent systems	الانظمة الذكية	.15
16.	Analogue to digital convectors and digital to analogue convectors	محولات الإشارة من اشارة تماثلية الى رقمية ومن اشارة رقمية الى تماثلية	.16
17.	Some signal processing techniques an introduction	بعض اساليب معالجة الاشارة مدخل	.17
18.	Auto correlation and cross correlation functions	دالتي العلاقة الترابطية الذاتية والمتبادلة	.18
19.	Fourier transform	تحويلات فوريير	.19
20.	Some statistical processing of signals and the amplitude probability density function	بعض المعالجات الاحصائية للاشارة ومنحني التراكم APDF	.20
21.	Filters	المرشحات للاشارة	.21
22.	Computer vision	الحاسوب ذو القابلية على الرؤيا	.22
23.	Image processing	معالجة الصور الحاسوبية	.23
24.	Pattern recognition	تمييز الانماط للصور الحاسوبية	.24
25.	Acoustic signal processing	معالجة الاشارة الصوتية	.25
26.	Speech recognition	تمييز الكلام	.26
27.	Applications of mechatronic system	بعض تطبيقات الانظمة الميكاترونية	.27

- 28. Automated guided vehicles
- 29. CNC machines
- 30. Expert systems

- .28 العربات المسيرة ذاتيا
- .29 المكائن المبرمجة
- .30 الانظمة الخبيرة

ملاحظة هامة: ان هذه المحاضرات قد تم اعدادها من قبل مدرس المادة بالاستعانة بعدد كبير من المصادر العلمية ومن غير المتوقع ان يجد الطالب جميع فقرات المادة العلمية المعطاة في هذه المحاضرات ضمن كتاب واحد او كتابين.



المصطلحات الرئيسية: (تعريف مختصره)

1- المعدات الذاتية Automated Machines او المنظومات الذاتية Automated Systems

ولدت كلمة Automation خلال الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٠ حيث تم صياغتها من قبل شركة فورد Ford لصناعة السيارات لتعني صناعة الاجزاء ذاتيا ضمن خطوط التجميع للسيارات. وعند ذلك الوقت توسع معنى هذه الكلمة لتصبح اليوم تعني بكافة العمليات المعقدة من قبل المعدات دون تدخل الانسان اي انما اليوم تعني بالعمليات التي تعوض عن الدور البشري في أي رتبة العمليات سواء بالعمليات التي تتطلب جهد عقلي او فكري او غير ذلك وتطبق على النظم التي تعمل شبه ذاتيا بالنظم شبه ذاتية Semi-automatic systems.

2- الميكاترونكس Mechatronics (الميكانيكا - الكتروليك) :-

مع تطور التكنولوجيا العالمية والقرنات السريعة في حاسبات الكترولونات والحواسيب أصبح تداخل العلوم الهندسية في التخصصات المختلفة أمراً لا بد منه ليسهل إنجاز خطوات صناعية في طريق التطوير المضاف للتكنولوجيا.

ان بداية صناعة الميكاترونكس تعود الى منتصف القرن الماضي ان بداية صناعة الميكاترونكس بدأت في أمريكا ثم انتقلت سريعاً الى اليابان في نهاية الستينات من القرن الماضي وبالتالي انتقلت الى أوروبا

وأسيا وغيرها. ان سبب ولادة هذا التخصص الهندسي المختلط هو نتيجة الحاجة حيث ان النادر اليوم ايجاد معدات ذاتية او شبه ذاتية ميكانيكية فقط دون ان يدخل في تصميمها وتصنيعها اجزاء كهربائية او الكترونية.

ج- مكائن السيطرة العددية CNC Computerized Numerical Control Machines

ظهرت الحاجة بعد الحرب العالمية الثانية الى تطوير معدات انتاج لها القابلية على انتاج اجزاء ذات اشكال هندسية معقدة وعضوها الاجزاء المعقولة الكبيرة لاضراس صناعات الطائرات . وفي عام ١٩٥٠ ظهرت اولى مكائن التفريز المسيطر عليها الكترونياً حيث تم تطويرها من قبل معهد MIT في امريكا . وفي عام ١٩٥٢ تم بناء اول ملكة صناعية سيطر عليها الكترونياً من قبل شركة Alfred Herbert ومن ثم من قبل شركة Ferranti . ان مكائن الانتاج (مكائن العدد) التقليدية Conventional Machine tools تتميز بالميزات الثلاث التالية ١- لها القدرة على كل ثابت وامن . ب- تستطيعه كافية لتتبع لعدد القطع ابعاداً متباينة القطع بمعدلات اقتصادية . ج- القدرة على الحركة المعقدة و (اد) الجزء المطلوب تشغيله بما يمكن الماكنة من انتاج الشكل الهندسي المطلوب وبدقة مقبولة . ولما كانت الحاجة الى انتاج اجزاء ذات اشكال هندسية معقدة وكذلك الحاجة الى انتاج اجزاء ميكانيكية ذات دقة عالية بالابعاد فان المكائن التقليدية يصعب من خلالها تحقيق ذلك . وعليه فقد تم تطوير مكائن السيطرة العددية والتي تشالف من جزئين رئيسيين هما ١- ماكنة الانتاج ب- المسيطر والمبرمج للماكنة ويكون صفة بين الجزئين مترابطين لتتبع ابعاد فعاليات السيطرة المطلوبة على الماكنة .

تتناول مجموعة المحاضرات عدد غير قليل من المصطلحات الهندسية والتي سيأتي تعريفها ضمن الفقرات المختلفة ومن الأمثلة على تلك المصطلحات الذكاء الاصطناعي ، الحقيقة الافتراضية ، أنظمة الروبوت الكاسوبية ، أنظمة التصميم والتفويض المعان الكاسوب ، العربات المبره ذاتياً ، مصباح المستقل المؤتمتة ، المحسبات ، معالجة الاشارات وغيرها من مصطلحات أخرى .



مقدمة حول الميكاترونكس Introduction to Mechatronics

يبين الشكل (١) موقع الميكاترونكس ضمن حقول الهندسة والمعرفة المختلفة حيث تصل حقول المعرفة الاربعة التالية الاساس في هندسة الميكاترونكس

- ١- الهندسة الميكانيكية.
- ٢- الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
- ٣- السيطرة والأنظمة.
- ٤- الحاسبات والبرمجة.

فكما سيبين المثال فان حقول المعرفة التالية وتفاصيلها تعتبر من الاساسيات اللازمة في هندسة الميكاترونكس

الميكانيك (Static, Advanced dynamics, Vibration)
(theory of Machines, Mechanical Design)


الكهرباء والإلكترونيك (Electrical systems, Electrical and Electronics components, Digital systems, Measurements of electrical signals, Signal processing)




السيطرة والأنظمة (System control, Hardware design and interfacing)

الحاسبات والبرمجة (Programming and software engineering)

وكما انفسا فان الميكاترونكس تعني تصميم المنظومات لذا يتطلب معرفة تفصيلية لمعنى كلمة منظومة (System) او نظام. يمكن تعريف النظام عكسا انه التفاعليات المتتالية الاتية:



ويلاحظ في النموذج اعلاه للنظام بان المدخلات تحتاج لتوليد المخرجات اذ يمثل هذا المخرج من الانظمة ما يسبحر بالانظمة المفتوحة




الشكل رقم (١) موقع الميكاترونكس ضمن حقول الهندسة والمعرفة



DSP = Digital signal processing
 CAD = Computer aided design

٦
 او انظمة الدورة المفتوحة Open loop systems حين ان توليد
 المخرجات هو نتاج دون الحاجة الى تقييم لمعرفة مدى انطباقه مع
 المطلوب من النظام. ولذلك فقد تطور الانظمة لتتبع تقييم
 او قياس لقيم المخرجات بهدف معرفة مدى انطباقها مع ما مطلوب
 أصلاً وبالتالي خأت نتائج القياس او التقييم تستخدم في
 توليد اشارة راجعة (اشارة تغذية عكسية او راجعة)
 الى النظام بهدف الاقتراب من تحقيق الهدف المطلوب عند توليد
 المخرجات من خلال التعويض عن قيم الأخراف الناتج لاحظ



Closed loop control systems

حيث تتبع الانظمة التي تستخدم هذا النمط بتحقيق سيطرة اعلى
 من مثيلاتها التي تستخدم انظمة الدورة المفتوحة. ولو تعمقنا بالنظر
 الى نمط الانظمة ذات انلوب السيطرة المغلقة نلاحظ وجود
 فعاليتين رئيسيتين وكما يلي:


١. الفعالية الاولى وتخص الاجراء المتخذ في معالجة المدخلات
 لتحقيق المخرجات (وهذه الفعالية هي الفعالية الوحدية
 المستعملة في الانظمة ذات نمط
 الدورة المفتوحة)

٢. الفعالية الثانية وتخص القياس والتقييم للمخرجات
 بهدف توليد اشارة تغذية راجعة تهدف الى التعويض
 عن قيم الأخراف عن الهدف المطلوب توليده من المخرجات

ان وجود الفعالية الثانية تتبع أجاز عمليات السيطرة اللازمة
 من المنظومة بما يحقق حصة اعلى في تحقيق الهدف.



7
فلو أخذنا أمثلة بسيطة عن استخدام أنظمة السيطرة اعلاه لنوضح الفرق بينهما :



$Q_{in} < Q_{out}$ ①

فان ذلك سيؤدي الى نقصان في كمية الماء في الخزان تدريجياً حتى يفرغ الخزان كلياً وبالتالي تتحول كمية الماء الخارجة الى كمية مساوية للماء المجهز
 اما الحالة الثانية عندها تكون :

$Q_{in} > Q_{out}$ ②

فان كمية الماء المجهز والتي هي أكبر من كمية الماء الخارجة ستؤدي الى زيادة مستوى كمية الماء المخزون في الخزان وسيتم ذلك حتى يمتلأ الخزان ويبدأ بالتفويض خارجاً من فوهة الخزان .

يتبين من المنظومة البسيطة اعلاه بان صالحت حاجة للسيطرة عليها بما يؤمن اداؤها (Functionality) المتمثل بدخول الماء وكمية وفروج الماء وكميته .


ولنصور الآن استخدام كل من اللوي السيطرة انفة الذكر ضمن هذه المنظومة . ففي حالة استخدام اللوي الدورى

المفتوحة Open loop فأن ذلك يتطلب المعرفة المسبقة بكمية الماء الخارجة (او المطلوب خروجها كعمق ادق) لتتراكم كمية الماء المجهزة الى التزان





كحد $Q_{out} ? \Rightarrow Q_{out} = \text{Constant}$
 $\text{Constant} = Q_{in}$

يلحظ هنا فأن استخدام هذا الأسلوب من السيطرة يتطلب المعرفة المسبقة لطبيعة المزجان Q_{out} وكثيرها بدقة فأن اي اختلاف يحدث أثناء تشغيل المنظومة في كمية الماء الداخل Q_{in} او كمية الماء الخارج Q_{out} (ضمن الحدود التي لا يستوعبها التزان) تؤدي الى فشل الاداء للمنظومة. وهنا يمكن ان نطلق تسمية حدود الخطأ المسموح Accepted Error على الكلمة اعلاه (ضمن الحدود التي يستوعبها التزان). ان مصطلح الخطأ المسموح Accepted Error يقود بالنتيجة الى ما يسمى (بحدود الدقة للمنظومة System Accuracy level). ان استخدام أسلوب السيطرة اعلاه يتصل كما يلي



س: يتطلب تصميم خزان ماء لمنظومة ذات أسلوب سيطرة مباشر أسلوب الدورة المقترحة. اذا علمت ان معدل السحب او الاستهلاك للماء زياراً (١٤ ساعة) هو ٤ لتر بالدقيقة وأن معدل السحب او الاستهلاك للماء ليلاً (١٠ ساعات) هو ١ لتر بالدقيقة في حين يبلغ معدل تجهيز الماء للخزان زياراً (١٤ ساعة) بمعدل ١ لتر بالدقيقة في حين يتم تجهيز الخزان بالماء ليلاً بالكميات المطلوبة وبما لا يزيد عن ٧ لتر بالدقيقة. أصب قيمة التدفق لصمام دخول الماء المطلوب ضبطه لعمل المنظومة بشكل سليم. (ملاحظة: استخدم عامل أمان لخزان الماء (مجم الخزان بما يؤمن ضعف الاستخدام اليومي) أدنى المستوى للماء).

ولو تم استخدام أسلوب السيطرة المغلقة لتصميم منظومة الخزان فإنه يمكن إضافة اشارات تغذية راجعة او أكثر للمنظومة حسب نمط السيطرة على المتغيرات المطلوب وضعه ضمن المنظومة



- ① اشارة راجعة تبين هل ان مستوى الماء هو المستوى المطلوب في الخزان ام لا on/off
- ② اشارة راجعة تبين كمية الماء المتدفق او الخارج من الخزان

١٥
 يلاحظ من المنظومة اعلاه بانها تضم اشارتين للتغذية الراجعة. الاشارة
 الراجعة الاولى تحدد مستوى الماء في الخزان من خلال مستشعر مستوى
 الماء والذي يؤثر امتلاء او عدم امتلاء الخزان ليُرسل اشارة راجعة
 من نوع on/off غير هائلة امتلاء الخزان سيتم ارسال اشارة معينة
 ولكن off التذبذب ما سيتم من قبل صمام تمييز الماء فتقوم بإغلاق
 هذا الصمام لتفادي تضايف الماء في الخزان. وعندما يقل مستوى الماء في
 الخزان عن مستوى الامتلاء فان المحسن سيرسل اشارة بنقط
 ثافي ويكون on لتتلم من قبل صمام تمييز الماء فتفتح فتغلب من جديد
 لمواصلة تزويد الخزان بالماء.
 اما اشارة التغذية الراجعة الثانية فهي تولد من صمام خروج الماء
 لتمثل كمية التدفق الناتجة من الصمام (لاحظ وجود اشارة سيطرة مجهزة
 للصمام تتيح السيطرة على كمية التدفق للماء الخارج). ان اشارة التغذية
 الراجعة ستكون من نمط اشارة صغيرة القيمة تناسبياً مع كمية الماء
 المتدفق الخارج Proportional signal. تتلم اشارة التغذية الراجعة من
 قبل صمام تمييز الماء لتقوم بإعادة ضبطه الى المستوى الملائم لصمام اخراج
 الماء.
 ان الاستنتاج الواضح من استخدام الاسلوبين انني الذكر بان اسلوب
 السيطرة المغلقة Closed loop يعطي نتائج أفضل شريطة ان تتوفر
 للمنظومة فرصة اذغال الكميات المطلوبة من الماء عن ضمن محط المنظومة،
 الا انه وبكل تأكيد فان هذا الاسلوب السيطرة هو اعلى كلفة وكمثال
 ان مستوى اعلى في الصيانة علاوة على ان دقة عمل المنظومة وكذلك
 المعولية عليها System Reliability يعتمد على دقة عمل وحولية الاجزاء المستخدمة
 في بناء المنظومة.
 هناك انواع اخرى من اساليب السيطرة المستخدمة في المنظومات
 الميكاترونكية منها السيطرة بالاسلوب التغذية المسبقة
 Feed forward control system و اسلوب السيطرة المتكيفة
 Adaptive control system.

١١ بالعودة الى الشكل رقم (١) نجد بأن أحدى الركان الأساسية
لهندسة الميكاترونكس والتي تدخل ضمن بناء المنظومات الميكاترونكية
هي المحركات (المشغلات) Actuators و المتحسسات Sensors
فالمحرك او المشغل Actuators هو ذلك الجزء الذي يولد
الاستجابة المطلوبة في المنظومة وغالباً ما تكون هذه الاستجابة هي
استجابة حركة (سواء بشكل مباشر او غير مباشر) ومن الأمثلة
على المحركات او المشغلات Actuators المستخدمة في المنظومات
الميكاترونكية هي :



- ١- المحركات الكهربائية Electrical actuators
 - ٢- المحركات الهيدروليكية Hydraulic actuators
 - ٣- المحركات الهوائية (الرئوية) Pneumatic actuators
- وسياتي تفصيل لكل هذه الأنواع لاحقاً ضمن سلسلة المحاضرات

المخصصة لهذه المادة .
أما المتحسسات Sensors فتعرف على انها مكونات أجزاء فيزيائية
تقوم بتحويل القيم الفيزيائية الداخلة لها او المقاسة الى إشارة كهربائية
خارجة من المتحسس تناسب بقيمتها مع القيمة الفيزيائية المقاسة
(ان مصطلح تناسب هنا لا يعنى بالضرورة ان تكون هناك علاقة خطية
او غيرها من العلاقات الرياضية الاضربا بل تعني توليد اشارات محددة
لكل قيمة مقاسة) وهناك العديد من الأنواع المختلفة للمتحسسات
عن بينها على سبيل المثال لا الحصر متحسسات السرعة والموقع
والقوة والرؤية والتأرجح والضغط والتلامس ... الخ .

أما الركن الثاني من اركان هندسة الميكاترونكس فيتعلق بموضوعي
معالجة الاشارات والحاسبات الميكروية فكما اسلفنا فان المتحسسات
تولد اشارة كهربائية وان المشغلات او المحركات تحتاج الى
اشارة كهربائية لتأمين القدرة اللازمة للحركة وبالتالي فان هناك
هاجة لاجراء المعالجات اللازمة على الاشارات الكهربائية بهدف
تعديلها او تحويلها الى الصيغة اللازمة او الملائمة للاستخدام ضمن المنظومة

الميكاترونيكية وهنا يلاحظ بأن عملية الوصف الهندسي للإشارات الكهربائية هو من خلال تحديد القيمة لها زمنياً أي أنه عند تمثيلها بيانياً فإن أهم الساليب التمثيل البياني لها هو من خلال جعل المحور السيني كمحور للزمن وجعل المحور الصادي كمحور لقيمة الإشارة الكهربية. وتجدد الإشارة إلا ان هناك أنواع مختلفة من الإشارات الكهربائية فعلى سبيل المثال الإشارات المتواصلة والإشارات الرقمية. أما المحاكاة الدقيقة والكاسوية ففيها يستخدم الإشارات الرقمية Digital Signal وبالذات فهناك حاجة لإجراء التحويل من نظر إشارة الكاسر بما يلائم الجزء المعزى من المنظومة الميكانيك特ونية (الميكاترونية). ان هذين الموضوعين (معالجة الإشارة والكاسوية) يتطلب دراسة وفهم لكيفية التعامل معها سواء من خلال البرمجية او وضع تصميم العتاليات المطلوبة من كليهما ليتمكن من إنجاز الواجبات المطلوبة منها ضمن المنظومة الميكاترونية.

أما الركن الثالث من اركان هندسة الميكاترونيكس فيتعلق بتحويل النظام System Analysis ويعنى بدراسة كافة العتاليات التي يقوم بها النظام الميكاترونيكي وتشمل هذه العتاليات والعلاقة الزمنية بينها بما تحقق الاستقرار والانسجام اللازم من المنظومة وبالذات فإن الساليب التحليلية تشمل التحليل الحركي وتحليل القوتوالعزوم والتحليل الكهربائي والمفصلي والكيمي وتحليل الأضراس وغيرها من الساليب التحليل الهندسي للنظام.

أما الركن الرابع من اركان هندسة الميكاترونيكس فهو يتعلق بمحاكاة او مضاهاة النظام System Simulation فهي الكثرة من الأنظمة يعتبر بناء منظومة ما عملية مكلفة جداً لأن بناء النموذج الأول Prototype يتجزأ بأسلوب التصنيع اليدوي دون استخدام المعدات الذاتية إذ فيها وبالذات فإن تقييم النموذج الأولي سيكون ذو كلفة عالية جداً وقد لا يمكن تأسيسها ومن المحتمل فإن نتائج التقييم الأولي للنموذج قد

١٣ - سير المثال النموذج او تطلبه ابرادات تحويلية هذرية في تصميمه او تنفيذه ولتلامي ذلك فان اسلوب المظاهرات او المحاكاة Simulation من خلال بناء نماذج للنظام غير حقيقية او غير فيزيائية (عنا سبل المثال التمثيل الحاسوبي) ستتيح ايجاد الكثير من فعاليات التقييم الابدائي للمنظومة وبالتالي قد تعنى عن بناء نموذج اختباري حقيقيا وفي هذه الحالة فان ذلك سيوفر كلف غير قليلة تصل في بعضا الاحيان الى ٩٥% من كلف المشروع

التصميمي . ان عملية التكامل بين هذه الاريكان هو صميم عمل المهندس الميكاترونيكي ولذلك فان هذا التخصص الهندسي يتطلب معارف شبة تفصيلية بالعلوم الهندسية التي تم تحديدها ضمن الشكل رقم (١) .

سؤال عنى منظومة ميكاترونيكية منزلية غسالة ملابس ذاتية Automatic Washing Machine

ان تصميم وبناء غسالة ملابس ذاتية منزلية يتطلب العديد من المهام من ضمنها مايلي :

- فهم متطلبات النظام

- * حجم اوزن الملابس المطلوب وضعها في الغسال
- * حجم وعاء الغسيل (حوض الغسيل)
- * نظام الماء المجهز والمفرغ
- * نظام تجهيز مواد التنظيف المختلفة (مساحيق الغسيل او سائل الغسيل)
- * فعاليات الحركة المطلوبة لوكاء الغسل (حركة سريعة اوليوية باتجاه واحد او باتجاهين)
- * سلسل فعاليات الغسيل المطلوبة
- وعلاقتها بحركة وعاء الغسل (مرحلة الغسل ، مرحلة الشطف ، مرحلة التصفية ، مرحلة التجفيف)
- * مدى سهولة الاستخدام للمنظومة
- * المسولية او الصغر للمعدة
- * السعر المتوقع لبيع المنظومة



- نوع تشغيل المعدة Actuators

- * حل صو محرك كهربائي ومن اي نوع AC / DC حجمه ومواصفاته
- * مضخة افراغ الماء نوعها حجمها ومواصفاتها
- * نظام التوقف للشغل Braking system مضمونها للحالات الطوارئ او الاتيقاف النهائي

- المقاييس Sensors

- * مستشرون الماء
- * مستشرون كمية المذيب او وزنها (الحمل)
- * مستشرون الموازنة فوراثناء الدوران Balance
- * مستشرون غلق الباب واية مستشرون مضخة افراغ

- نظام السيطرة والبرمجة

- * ويعتمد اختياره على نوع التصميم المطلوب للمعدة

صنالك العديد والعديد من المنظومات الميكاترونيكية الموجودة حالياً سواء في البيوت او المصانع او المكاتب او الطرق وفي كافة جوانب الحياة فعلى سبيل المثال

- مجالات الصوت والفيديو

- مكائن الخياطة

- السيارات

- المكائن الاسترجاعية

- المعدات المنزلية (شاشات التكم وغيرها)

- الساعات

- الابواب الذاتية والسلاالم الكهربائية والمصاعد

وتكاد القائمة لا تنتهي لو اردنا ان نعدد المعدات الميكاترونيكية التي نراها او نتعامل بها في حياتنا اليومية



الحساسات والمبدلات

(Sensors and Transducers)

الأهداف العامة للمحاضرة :

- تعريف وكيفية تصنيف الحساسات والمبدلات.
- كيفية اختيار الحساسات والمبدلات وفقاً للتطبيقات المختلفة.
- معرفة الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات.



المحتويات



الموضوع

- ١- مقدمة
- ٢- مفاهيم عامة
- ٢- ١- تعريف الحساسات والمبدلات
- ٢- ٢- تصنيف الحساسات والمبدلات
- ٢- ٢- اختيار الحساسات والمبدلات
- ٢- الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات
- ٢- ١- حساس ومبدل الإزاحة الأومي
- ٢- ٢- حساس ومبدل مقياس الإجهاد
- ٢- ٢- الحساس والمبدل الحثي
- ٢- ٢- ١- مقياس السرعة الدوارة
- ٢- ٢- ٢- المقياس الكهرومغناطيسي لقياس سرعة تدفق الموائع
- ٢- ٢- ٤- الحساس والمبدل السعوي
- ٢- ٢- ١- مقياس الإزاحة الدورانية
- ٢- ٢- ٢- مقياس الإزاحة الخطية
- ٢- ٢- ٤- مقياس الضغط
- ٢- ٢- ٥- مبدل بلورة بيزو الكهربية (مبدل الكهربية الإجهادية)
- ٢- ٢- ٦- حساسات ومبدلات الحرارة
- ٢- ٢- ١- مقياس حرارة المقاومة الكهربية
- ٢- ٢- ٢- المزدوج الحراري
- ٢- ٢- ٣- المجس الحراري
- ٢- ٢- ٧- حساسات ومبدلات كهروضوئية
- ٢- ٢- ١- الحساسات والمبدلات ذات انبعاث ضوئي
- ٢- ٢- ٢- الحساسات والمبدلات ذات موصلية ضوئية
- ٢- ٢- ٢- الحساسات والمبدلات ذات فولتية ضوئية

٦-١ مقدمة Introduction

أحدى الوظائف المهمة للإلكترونيات علمياً وعملياً وصناعياً هي عملية قياس الكميات الفيزيائية مثل الوضع ودرجات الحرارة والقوة والضغط ومعدل تدفق مائع... إلخ.

وللحساسات والمبدلات وظائف مهمة في أنظمة التحكم المختلفة، فهي الأجهزة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة إلى كميات كهربائية قابلة للقياس والتكبير والنقل بالإضافة إلى إمكانية دخولها في أنظمة التحكم. كما أنه يسهل تسجيل هذه الكميات الكهربائية كتساعده هامة للبيانات والمعلومات ويسهل أيضاً التعامل معها عن طريق أجهزة التحكم والكمبيوتر.

٦-٢ مفاهيم عامة General concepts

٦-٢-١ تعريف الحساسات والمبدلات


الحساس على وجه العموم هو أي جهاز يمكنه أن يحول الطاقة من صورة ما إلى صورة أخرى، إلا

أن المبدل يعني الوظائف التالية:

(١) الإحساس بالكميات المقاسة

(٢) إخراج إشارة كهربائية مقاسية مع الكمية المقاسة يمكن قياسها بواسطة جهاز قياس خارجي.

أي أن المبدل يمكن أن يعتبر مترجماً من لغة الكميات الفيزيائية الموضوعية تحت المراقبة إلى لغة الكميات الكهربائية، كما هو موضح في شكل رقم (٦-١).



شكل رقم (٦-١) رسم تخطيطي للمبدل.

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

6- 2- 2 تصنيف الحساسات والمبدلات Classification of sensors and transducers


يمكن تصنيف الحساسات والمبدلات حسب تطبيقاتها، أو طبقاً للكميات الفيزيائية المحولة، أو طبقاً لخواصها، أو طبقاً لحالات القياس، كما سيأتي فيما بعد.

6- 2- 3 اختيار الحساسات والمبدلات Selection of sensors and transducers

يجب مبدئياً اختيار الحساس أو المبدل بحيث يناسب التطبيق أو الوظيفة المنوط به الشيام بها ويجب مراعاة الآتي:

- (1) مدى القياس: يجب على المبدل أن يعمل في حدود مدى القياس المطلوب.
- (2) الحساسية: يجب على الحساس أو المبدل أن يحظى بدرجة معقولة من الحساسية بحيث يعطى خرجاً كهربائياً كافياً.
- (3) التفاعل مع التردد: يجب على المبدل أن يتفاعل بطريقة مناسبة مع التردد وكذلك بالنسبة للإثارة تجاه الرنين.
- (4) القياس مع الظروف المحيطة: يجب على الحساس أو المبدل أن يناسب الظروف المحيطة به من حرارة وضغط جوي ومجالات مغناطيسية وكهربائية وخلافه.
- (5) أقل حساسية: يجب أن يحظى الحساس أو المبدل بقدر أدنى من الحساسية للشعور بالكمية المقاسة.
- (6) دقة القياس قد يتعرض الحساس أو المبدل إلى أخطاء في القياس نتيجة تكرارية عمليات القياس وأخطاء المعايرة وأيضاً بالإضافة إلى أخطاء الحساسية للمؤثرات الأخرى غير الكميات المقاسة.
- (7) القياس مع ظروف الاستخدام: بالنسبة للكميات المقاسة كهربائياً وميكانيكياً يجب أن يؤخذ في الاعتبار وزن وأبعاد الحساس أو المبدل.
- (8) أبعاد أطراف التوصيل: يجب أن يؤخذ في الاعتبار أبعاد كابلات التوصيل بالنسبة للحساس أو للمبدل من حيث الطول ومساحة المقطع وخلافه، كذلك نسبة التشويش على إشارة القياس خاصة في حالة استخدام مكبر الإشارة وكذلك حدود التفاعل مع التردد.

وسنوجز هنا بعض أنواع الحساسات والمبدلات وهي أكثر الأنواع شيوعاً وشهرة من حيث نظرية عملها وأين يمكن استخدامها والكميات المحولة و المقاسة بواسطتها.




محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

٦- ٣- الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات Basic types of sensors and transducers

٦- ٣- ١- حساس ومبدل الإزاحة الأومي Resistive position transducer


الفكرة الأساسية لحساس أو مبدل الإزاحة الأومي هو أن الكمية المقاسة المتغيرة تحدث تغيراً في مقاومة الجزء الحساس من المبدل. فمن المتطلبات الأساسية في القياسات الصناعية وعمليات التحكم هو أن تستطيع أن تستشعر موضع شيء ما أو المسافة التي تحركها هذا الشيء.

ويعتبر حساس أو مبدل الإزاحة الأومي أحد حساسات أو مبدلات بيان الإزاحة حيث يمكنه استشعار موضع كائن ما باستخدام عنصر مقاومة أومية ملفوفة بانتظام على قضيب عازل للكهرباء ومنزلق متصل بالكائن المراد تبيان موضعه وقابل للانزلاق ملامساً لعنصر المقاومة ولامساً في نفس الوقت لتضيب معدني ذي مقاومة صغيرة نسبياً بالنسبة لعنصر المقاومة الأومية، كما هو مبين بشكل رقم (٦- ٢).



شكل رقم (٦- ٢) حساس الإزاحة الأومي.

وبهذا فإن المقاومة ما بين المنزلق وأحد أطراف عنصر المقاومة الأومية يعتمد على وضع الكائن المراد قياس وضعه أو إزاحته كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ٣). وعلى ذلك فإن النقطة W تدل على وضع الكائن المراد قياسه ما بين وضعين قياسيين: وضع A ووضع B.



شكل رقم (٦-٣) الدائرة المكافئة لحساس الإزاحة الأومي

وعلى هذا يمكن كتابة المعادلات الرياضية كما يأتي

$$I = \frac{V_T}{R_1 + R_2} \quad (٦-١)$$


$$V_O = IR_2 \quad (٦-٢)$$

$$\frac{V_O}{V_T} = \frac{IR_2}{I(R_1 + R_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (٦-٣)$$

ويتضح من هذا أن مبدل الوضع الأومي يوضح أن جهد الخرج V_O يتناسب تناسباً طردياً مع وضع المنزلق إذا كانت المقاومة موزعة بانتظام على المسافة AB .

مثال رقم (٦- ١)

شكل رقم (٦- ٤) يبين مبدل إزاحة أومي بطول مسافة قضيبية ٣ inches ، وبمقاومة كلية تقسم الجهد تساوي ٥ kΩ ، فإذا كان الجهد المطبق $V_T = ٥ V$ وكان وضع المنزلق على بعد ٠.٩" من نقطة B. احسب جهد الخرج V_O .



شكل رقم (٦- ٤) مبدل الإزاحة الأومي للمثال رقم (٦- ١).

الحل: من المعادلة رقم (٦- ٣):

$$\frac{V_O}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = \frac{0.9}{3} \times 5000 = 1500 \Omega$$

$$\frac{V_O}{V_T} = \frac{1500}{5000}$$


$$V_O = V_T \times \frac{1500}{5000} = 5 \times \frac{1500}{5000} = 1.5 \text{ volts}$$

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

٦- ٢- ٢ حساس ومبدل مقياس الإجهاد Strain guage transducer

حساس مقياس الإجهاد يعتمد في تشغيله على نظرية تغير المقاومة الكهربائية في الموصلات الكهربائية نتيجة الإجهاد الواقع على هذه الموصلات نتيجة تعرضها لقوة ما. وهو بذلك يستخدم لقياس الوزن أو الضغط أو القوة الميكانيكية أو الإزاحة.

ويعتمد تركيب حساس مقياس الإجهاد كما هو مبين بشكل رقم (٦- ٥) على تثبيت موصل كهربائي دقيق بطريقة تعوجية إلى الأمام وإلى الخلف على لوح تثبيت محكم اللصق على الجزء المراد قياس الإجهاد به.



شكل رقم (٦- ٥) حساس مقياس الإجهاد.

ويؤدي إجهاد الشد إلى استطالة اللوح وبالتالي استطالة الموصل الكهربائي (زيادة في طول الموصل)، وبما أن كمية المادة الموجودة في الموصل لا تتغير أي أن كتلته ثابتة وحجمه أيضاً، فإن زيادة طوله يؤدي إلى نقص في مساحة مقطعه، وبالتالي تزايد مقاومة الموصل تبعاً لقانون المقاومة:

$$R = \rho L/a \quad (٦- ٤)$$

حيث:

R: المقاومة الكهربائية

ρ : المقاومة النوعية للمادة المصنوع منها الموصل

L: طول الموصل

a: مساحة مقطع الموصل

ويؤدي الإجهاد بالتالي إلى:

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

(1) تزايد طول الموصل (وبالتالي نقص في مساحة مقطعه).

(2) تزايد مقاومة الموصل.

والعلاقة بين الزيادة في طول الموصل ΔL والطول الابتدائي للموصل L تسمى مقياس الإجهاد G ، حيث:

$$G = \frac{\Delta L}{L} \quad (5-6)$$

وهي مجرد نسبة ليس لها أبعاد تدل على مقدار الإجهاد الواقع على الموصل.

وحيث إن التغيير في المقاومة الكهربائية للموصل تعتمد على التغيير في مساحة مقطع الموصل

بالإضافة إلى التغيير في طول الموصل، فإن نسبة التغيير في المقاومة تكون أكبر من نسبة التغيير في الطول،

وبذلك يمكن تعريف ثابت المقياس K كما يلي:

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} \quad (6-6)$$

وهذا الثابت يكون دائما أكبر من 1.

ومن المعروف أن هناك علاقة تناسبية قياسية تربط ما بين الضغط الداخلي (Stress) و الإجهاد

(Strain) تسمى بمعامل اللدونة (Modulus of Elasticity (E)، حيث يمكن تمثيل هذه العلاقة رياضياً

من العلاقات الآتية:

$$E = \frac{S}{G} \quad (7-6)$$

حيث:

E : معامل اللدونة

S : الضغط الداخلي

G : الإجهاد

ويمكن تمثيل الضغط الداخلي S بالعلاقة الآتية:

$$S = \frac{F}{A} \quad (8-6)$$

حيث:

F : القوة وتقاس بوحدة kg

A : مساحة المقطع وتقاس بوحدة m^2

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ. مكائن ومعدات

وبذلك يقاس الضغط الداخلي بوحدة kg/m^2 ، وبما أن الإجهاد G ليس له أبعاد لأنه مجرد نسبة، تكون بالتالي أبعاد معامل اللدونة E هي نفس أبعاد الضغط الداخلي S أي: kg/m^2 . وبالنسبة لمقياس الإجهاد فإنه من المطلوب أن يكون على درجة عالية من الحساسية وهذا يعني قيمة كبيرة لثابت المقياس K ، وبالعودة إلى معادلة ثابت المقياس K ، فإن القيمة العالية له تعني تغير كبير للمقاومة (لسهولة قياسها) بالنسبة للتغير في الطول.

مثال رقم (٦- ٢)

ثبت حساس مقياس إجهاد ذو ثابت مقياس $K = 2$ على لوح من الصلب ثم عرض لإجهاد قدره $G = 1 \times 10^{-6}$ ، فإذا كانت المقاومة الابتدائية $R_0 = 130 \Omega$ ، احسب التغير في المقاومة ΔR .

الحل

من المعادلة رقم (٦- ٦) لثابت المقياس:

$$K = 2 = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R_0}{G} = \frac{\Delta R/130 \Omega}{1 \times 10^{-6}}$$

$$\Delta R = 2 \times 130 \times 1 \times 10^{-6} = 260 \mu\Omega$$

مثال رقم (٦- ٣)

قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره 0.02 m وطوله 0.4 m ، عرض لشوة شد مقدارها 33000 kg ، حيث معامل اللدونة $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ ، احسب الاستطالة ΔL .

الحل

نبدأ بحساب مساحة مقطع القضيب A كما يلي:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} \times (0.02)^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

ومن المعادلة رقم (٦- ٧) لمعامل اللدونة E :

$$E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F \times L}{A \times \Delta L}$$


$$\therefore \Delta L = \frac{F \times L}{A \times E} = \frac{33000 \text{ kg} \times 0.4 \text{ m}}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = 2.1 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.1 \text{ mm}$$

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

إلى هنا ويعتبر مقياس الإجهاد نوع من أنواع الحساسات حيث إنه يستطيع ترجمة الإجهاد إلى تغير في المقاومة، ولكن لكي يعمل مقياس الإجهاد كمبدل (Transducer)، يجب أن يكون خرج الجهاز على صورة إشارة كهربائية.

إضافة الإشارة الكهربائية إلى حساس مقياس الإجهاد


في العادة يستخدم مقياس الإجهاد كذراع رابع في قنطرة ويتسوتون (المتزنة في حالة عدم وجود أي إجهاد)، وبالتالي يمكن تحويل الإجهاد إلى تغير في مقاومة الذراع الرابع، وبالتالي إلى قيمة للجهد V_0 الذي يمكن قياسها، كما هو مبين بالشكل رقم (6- 6).



شكل رقم (6- 6) تحويل حساس مقياس الإجهاد إلى مبدل.

ويمكن استخدام هذه الطريقة عندما يكون التغير في درجة حرارة التشغيل ليس بالدرجة التي تؤثر على دقة القياس، أو في الحالات التي لا تتطلب دقة عالية في القياس. أما في حالات التغير الكبير في درجة حرارة التشغيل، فإن المقاومة تتأثر بهذا التغير في درجة الحرارة وتتغير قيمتها تبعاً لذلك، وعلى هذا فإن المقاومة تتغير نتيجة للإجهاد، بالإضافة إلى تغيرها نتيجة للتغير في درجة الحرارة. وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة بالطبع، ولهذا يجب إلغاء تأثير المقاومة بدرجة الحرارة.

ولإلغاء تأثير تغير المقاومة نتيجة تغير درجة الحرارة يمكن استخدام النظام التعويضي التالي والموضح بالشكل رقم (6- 7). حيث يمكن استخدام مقياس الإجهاد في الذراع الرابع لقنطرة ويتسوتون كمقياس فعال (تأثير إجهاد + تأثير حرارة)، وفي الذراع الثاني (ذراع تناسب الاتزان) يمكن استخدام مقياس إجهاد آخر كمقياس تعويضي، وهذا المقياس يمكن تثبيته في اتجاه متعاكس على اتجاه الإجهاد بحيث لا يتأثر بالإجهاد ولكنه يتأثر فقط بالحرارة، وبالتالي فإن الذراعين المتناسبين يكون أحدهما متأثراً بالإجهاد والحرارة أما الآخر يكون متأثراً بالإجهاد فقط، وبالتالي يمكن إلغاء تأثير الحرارة.




شكل رقم (٦ - ٧) النظام التعويضي لمبدل مقياس الإجهاد لإلغاء تأثير درجة الحرارة.

٦- ٣- ٣- الحساس والمبدل الحثي Inductive transducer

يستخدم الحساس والمبدل الحثي نظرية عمل المولد الكهربائي في توليد جهد كهربائي بين أطراف الموصل في حالة وجود حركة نسبية بين الموصل والمجال المغناطيسي. هذه الحركة النسبية تكون هي في الغالب الكمية المراد قياسها. وفيما يلي سنتعرض لنوعين من أنواع المبدلات الحثية.


٦- ٣- ٣- ١- مقياس السرعة الدوارة (Tachometer)

شكل رقم (٦ - ٨) يبين مقياس السرعة الدوارة وهو مبدل حثي يمكنه تحويل السرعة الدوارة مباشرة إلى إشارة كهربائية فهو عبارة عن مولد تيار مستمر ذي أقطاب دائمة المغناطيسية يمكنه توليد جهد مستمر بقيمة ثابتة مقدارها (١٠ mV/r.p.m)، وبذلك يمكنه تغذية مقياس جهد (Voltmeter) معايير لمقياس السرعة مباشرة، حيث يتم ربط العضو الدوار لمقياس السرعة بالجزء الدوار المطلوب قياس سرعته.



شكل رقم (٦- ٨) مقياس السرعة الدوارة مولد تيار مستمر.

وللخروج من مشاكل ماكينات التيار المتردد، يمكن أيضاً تصميم مقياس السرعة على هيئة مولد تيار متردد بأن يكون العضو الدوار هو الأقطاب المغناطيسية ويتم توليد جهد كهربائي بطريق الحث في ملف موجود في العضو الثابت كما هو موضح بشكل رقم (٦- ٩).



شكل رقم (٦- ٩) مقياس السرعة الدوارة مولد تيار متردد.

وعن طريق هذه التركيبة يمكن لإشارة الجهد (المتردد) أن تنقى بواسطة فلتر كهربيائية ويمكن أيضاً تكبير هذه الإشارات بالإضافة إلى الميزة الهامة لماكينات التيار المتردد من هدوء الصوت قياساً بأجهزة التيار المستمر.

وأحد التطبيقات المهمة لهذا المبدل هو قياس التردد، حيث إن هناك علاقة مباشرة بين التردد وسرعة الدوران تربطهما العلاقة الرياضية لتالية:

$$n = \frac{120 f}{P} \quad (٦- ٩)$$

حيث:

n: سرعة الدوران وتقاس بوحدة لفة لكل دقيقة (r.p.m.)


f: التردد ويقاس بوحدة cycle/sec = Hertz

P: عدد الأقطاب المغناطيسية الموجودة بالمقياس

٦- ٣- ٢- ٢- المقياس الكهرومغناطيسي لقياس سرعة تدفق الموائع

Electro-magnetic transducer

تطبيق آخر للمبدل الحثي هو مقياس سرعة تدفق الموائع الجيدة التوصيل للكهرباء حيث يمكن اعتبار المبدل جزء من مقطع أنبوب يتدفق فيه المائع الموصل للكهرباء والمحاط بأنبوب رديء التوصيل للكهرباء أو عازل للكهرباء، وعن طريق أقطاب جيدة التوصيل للكهرباء مثبتة داخل الأنبوب على امتداد قطره وعمودية على كل من اتجاه سريان المائع واتجاه المجال المغناطيسي، كما في شكل رقم (٦- ١٠) وموصلة باثنتين من الملفات الموصلة كهربائياً عكس بعضهما، يمكن الحصول على جهد يتناسب مع سرعة سريان المائع داخل الأنبوب، حيث يعتبر المائع في هذه الحالة موصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي بسرعة v تساوي.



شكل رقم (٦- ١٠) المقياس الكهرومغناطيسي لقياس سرعة تدفق الموائع

ويمكن حساب الجهد الناتج من العلاقة الرياضية الآتية:

$$E = B L v \quad (10-6)$$

حيث:

E: الجهد الناتج أو القوة الدافعة الكهربائية المتولدة ويقاس بوحدة الفولت (volts)

B: كثافة المجال المغناطيسي مقاسة بوحدة التسلا (Tesla = Weber/m²)

v: سرعة سريان المائع وتقاس بوحدة متر/ثانية (m/sec)

يسمى مقياس التدفق بالمقياس الكهرومغناطيسي لتدفق الموائع، الذي من مميزاته عدم التأثير على الضغط داخل الأنبوب كما أنه يصلح لقياس سرعات عالية جداً ولكن في المقابل لا يصلح هذا المقياس للسرعات البطيئة (أقل من 1 foot/sec) إلا إذا تجاوزت موصلية السائل 0.5 siemens/m. ومن عيوب هذا النظام أيضاً أن الأقطاب لابد أن تكون دائماً نظيفة وجيدة التوصيل للكهرباء، وفي كثير من الأحيان في الأغراض الصناعية يمكن أن تتكون كثير من الترسبات على هذه الأقطاب حيث تؤدي إلى أخطاء في عملية القياس.

مثال رقم (6-4)

جهاز كهرومغناطيسي لقياس سرعات التدفق، ذو قطر أنبوب = 1.25 cm، إذا كانت كثافة المجال المغناطيسي = 0.2 Tesla، وكان جهد المقياس قدره = 25 mV، احسب سرعة تدفق المائع.

الحل

بتطبيق معادلة رقم (6-10) للجهد:

$$E = B L v$$

يمكن حساب السرعة v:


$$v = \frac{E}{B L} = \frac{25 \times 10^{-3}}{0.2 \times 1.25 \times 10^{-2}} = 10 \text{ m/sec}$$

6-2-4 الحساس والمبدل السعوي Capacitive transducer


من المعروف أن السعة الكهربائية C للمكثف ذي اللوحين المتوازيين والموضح في شكل رقم

(6-11) تعطى من العلاقة:

$$C = \frac{kA\epsilon_0}{d} \quad (\text{Farads}) \quad (11-6)$$



محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات



شكل رقم (٦- ١١) المكثف ذو اللوحين المتوازيين.

حيث:

C: السعة الكهربائية وتقاس بوحدة الفاراد (Farad)

k: ثابت العازل المستخدم بين اللوحين وهو بدون أبعاد

A: مساحة اللوح وتقاس بوحدة المتر المربع (m^2)

d: المسافة بين اللوحين وتقاس بوحدة المتر (m)

ϵ : سماحية الهواء أو الفراغ Permittivity وتقاس بوحدة الفاراد/متر، وهي قيمة معروفة

$$(\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ Farad/m})$$

ويعتمد الحساس أو المبدل السعوي على المعادلة الرياضية السابقة حيث التغيير في المسافة بين

اللوحين أو التغيير في المساحة المشتركة بين اللوحين يؤدي بالتالي إلى تغيير في قيمة سعة المكثف.

وفيما يلي بعض الأمثلة للحساسات السعوية بأشكال وتطبيقات مختلفة.


٦- ٣- ٤- ١ مقياس الإزاحة الدورانية Rotational movement transducer

وهو عبارة عن مكثف ذي لوحين على شكل أنصاف دوائر مشتركين في المحور أحدهما ثابت

والآخر قابل للحركة حول المحور المشترك كما هو مبين بشكل رقم (٦- ١٢). وتؤدي حركة اللوح إلى

زيادة المساحة المشتركة بين اللوحين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغيير سعة

المكثف.




شكل رقم (٦- ١٢) مقياس الإزاحة الدورانية.

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

٦- ٣- ٤- ٢- مقياس الإزاحة الخطية Linear movement transducer


وهو عبارة عن مكثف ذي قطبين على شكل أسطوانتين مشتركتين في المحور أحدهما ثابتة والأخرى قابلة للحركة على امتداد المحور المشترك كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٢). وتؤدي حركة الأسطوانة إلى زيادة المساحة المشتركة بين الأسطوانتين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة المكثف.



شكل رقم (٦- ١٢) مقياس الإزاحة الخطية.

٦- ٣- ٤- ٢- مقياس الضغط Pressure transducer


وهو عبارة عن مكثف ذي لوحين متوازيين أحدهما ثابت والأخر على شكل غشاء رقيق قابل للحركة في اتجاه المسافة بين اللوحين كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٤). وتؤدي حركة اللوح إلى زيادة المسافة بين اللوحين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة المكثف. ويستخدم هذا الحساس في قياس الضغط حيث يؤثر الضغط على الغشاء الرقيق ويحركه فيغير المسافة بين اللوحين من المسافة الابتدائية d إلى المسافة الجديدة d_1 ، وعن طريق قياس السعة يمكن قياس قيمة الضغط.



شكل رقم (٦- ١٤) مقياس الضغط.

٦- ٣- ٤- ٢- مقياس الإزاحة الخطية **Linear movement transducer**


وهو عبارة عن مكثف ذي قطبين على شكل أسطوانتين مشتركتين في المحور أحدهما ثابتة والأخرى قابلة للحركة على امتداد المحور المشترك كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٣). وتؤدي حركة الأسطوانة إلى زيادة المساحة المشتركة بين الأسطوانتين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة المكثف.



شكل رقم (٦- ١٣) مقياس الإزاحة الخطية.

٦- ٣- ٤- ٢- مقياس الضغط **Pressure transducer**

وهو عبارة عن مكثف ذي لوحين متوازيين أحدهما ثابت والأخر على شكل غشاء رقيق قابل للحركة في اتجاه المسافة بين اللوحين كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٤). وتؤدي حركة اللوح إلى زيادة المسافة بين اللوحين أو نقصها على حسب اتجاه الحركة ويؤدي بالتالي إلى تغير سعة المكثف. ويستخدم هذا الحساس في قياس الضغط حيث يؤثر الضغط على الغشاء الرقيق ويحركه فيغير المسافة بين اللوحين من المسافة الابتدائية d_0 إلى المسافة الجديدة d_1 ، وعن طريق قياس السعة يمكن قياس قيمة الضغط.



شكل رقم (٦- ١٤) مقياس الضغط.

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ مكائن ومعدات

تدخل القوة الخارجية إلى المبدل من خلال فتحة الضغط والتي تسهل قوة أعلى البلورة وتسبب توليد جهد كهربائي بين سطحين من أسطحها يتناسب مع مقدار الضغط المؤثر.

٦- ٢- ٦ حساسات ومبدلات الحرارة

يمكن تقسيم حساسات ومبدلات الحرارة إلى الأنواع التالية:

(i) مقياس حرارة المقاومة الكهربائية Resistance thermometer.

(ب) المزدوج الحراري Thermo Couple.

(ت) المجس الحراري Thermistor.

وسوف نتعرض بإيجاز لكل من الأنواع الثلاثة.

٦- ٢- ١ مقياس حرارة المقاومة الكهربائية

يصنع مقياس حرارة المقاومة من عناصر حساسة ونقية من البلاتين أو النحاس أو النيكل والتي تتأثر مقاومتها الكهربائية بطريقة ملحوظة بدرجة الحرارة طبقاً للمعادلة الآتية:

$$R = R_0 [1 + \alpha \Delta t] \quad (٦- ١٢)$$

حيث:


R : مقاومة الموصل عند درجة حرارة t مقاسة بالدرجات المئوية

R₀ : مقاومة الموصل عند درجة حرارة مرجعية (عادة عند 20 ° C)

Δt : الفرق بين درجة حرارة التشغيل ودرجة الحرارة المرجعية

α : المعامل الحراري للمقاومة


والمواد السابقة تتميز بأن معاملها الحراري α كبير ولذلك فالتغير في المقاومة ملحوظ نتيجة التغير الصغير في درجة الحرارة. والتغير في المقاومة ΔR يمكن قياسه باستخدام قنطرة ويتستون التي يمكن معايرتها لبيان درجة الحرارة المتسببة في تغير المقاومة كما هو مبين بشكل رقم (٦- ١٦).



شكل رقم (٦- ١٦) مبدل مقياس حرارة المقاومة الكهربائية.

٦- ٣- ٢- المزدوج الحراري Thermo-couple

من الخواص الفيزيائية المهمة أنه عند توصيل طرفي سلكين مصنعين من معدنين مختلفين مع بعضهما، يتولد جهد كهربائي بين طرفيهما الآخرين. وهذا الجهد يتناسب مع فرق درجات الحرارة ما بين درجة حرارة الطرفين المتصلين معا ودرجة حرارة الطرفين الآخرين. كمثال على ذلك عند توصيل طرف سلك مصنع من مادة النحاس الأحمر Copper مع طرف سلك مصنع من مادة الكونستانتان Constantan، يمكن الحصول على جهد يقاس بوحدة الملي فولت (mV) بين الطرفين الآخرين، ويعتبر النحاس هو القطب الموجب، ويزداد هذا الجهد بزيادة درجة حرارة الوصلة. ويتم تكبير هذا الجهد بواسطة مكبر عمليات Operational Amplifier ثم قراءته على مقياس الجهد الذي يعاير ليقرأ الحرارة مباشرة، كما هو مبين بالشكل رقم (٦- ١٧).



شكل رقم (٦- ١٧) مبدل المزدوج الحراري.

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

والعلاقة الرياضية الآتية تصف العلاقة بين الجهد الكهربائي الناتج ودرجات الحرارة:

$$E = c(T_1 - T_2) + k(T_1^2 - T_2^2) \quad \text{mV} \quad (13- 6)$$

حيث:

E : الجهد الكهربائي الناتج ويقاس بوحدة الميلي فولت.

c و k : ثوابت تعتمد على مادة المزدوج الحراري

T_1 : درجة حرارة الطرفين الموصلين معاً (الوصلة الساخنة) وتقاس بالدرجات السليزيوس (المئوية)

T_2 : درجة حرارة الطرفين غير الموصلين معاً (الأطراف الباردة) وتقاس بالدرجات السليزيوس (المئوية)

مثال رقم (6- 6)

احسب الجهد الكهربائي الناتج من مزدوج حراري مصنع من مادتي النحاس و الكونستانتان، إذا كان الثابت $c = 3.75 \times 10^{-2}$ و الثابت $k = 4.5 \times 10^{-5}$ حيث وضعت الوصلة الساخنة في درجة غليان الماء ووضعت الوصلة الباردة في الثلج.

الحل


من المعروف أن درجة حرارة غليان الماء هي: $T_1 = 100^\circ\text{C}$ و درجة حرارة الثلج هي: $T_2 = 0^\circ\text{C}$. ويتطبيق المعادلة رقم (6- 13) التي تصف العلاقة بين الجهد الكهربائي الناتج ودرجات الحرارة:


$$E = c(T_1 - T_2) + k(T_1^2 - T_2^2) \quad \text{mV}$$

$$E = 3.75 \times 10^{-2} (100 - 0) + 4.5 \times 10^{-5} (100^2 - 0^2) = 4.2 \text{ mV}$$

6- 3- 6- Thermistor المجس الحراري

من المعروف أن المقاومة الكهربائية لمعظم المواد تتغير مع درجة الحرارة. ومن الخواص المهمة لمواد أشباه الموصلات أن معاملها الحراري سالب أي أن مقاومتها تقل بارتفاع درجة الحرارة. والقيمة العددية لهذا المعامل الحراري السالب تكون عادة كبيرة. ويوضح شكل رقم (6- 18) العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة لمجموعة من المجسات الحرارية.





شكل رقم (٦ - ١٨) العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة لمجموعة من المجسات الحرارية.

ويتركب المجس الحراري من خليط يتكون من أكثر من نوع من المواد السابقة الذكر مثل أكاسيد المعادن مثل المنجنيز والنيكل و الكوبالت والنحاس واليورانيوم وغيرها وتتراوح قيمة المقاومة من 0.5Ω إلى $75 M\Omega$. شكل رقم (٦ - ١٩) يوضح رمز المجس الحراري.



شكل رقم (٦ - ١٩) رمز المجس الحراري

٦- ٣- ٧ حساسات ومبدلات كهروضوئية Photo - Electric Transducers


الحساسات والمبدلات الكهروضوئية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

٦- ٣- ٧- ١ الحساسات والمبدلات ذات انبعاث ضوئي

هناك بعض المواد التي تصمم بخاصية انبعاث للإلكترونات تحت تأثير الضوء، حيث يتسبب سقوط الأشعة الضوئية على المهبط (Cathode) في انبعاث الإلكترونات من سطحه. وكمثال لأجهزة الانبعاث الضوئي هو الأنبوب الضوئي المضاعف الذي يتكون من أنبوب زجاجي مفرغ يحتوي على مهبط

محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

ضوئي (Photo Cathode) ومصعد (Anode) بالإضافة إلى عدة أقطاب كهربائية (Electrodes) تسمى دينودز (Dynodes) كل منها متصل بجهد كهربائي يتدرج في الارتفاع من جهة المهبط إلى جهة المصعد، كما هو مبين بالشكل رقم (٦ - ٢٠).




شكل رقم (٦ - ٢٠) الأنابيب الضوئي المضاعف.

نتيجة لسقوط الضوء على المهبط تبعث الإلكترونات منه وتجذب إلى الأنود الأول بسرعة عالية (حيث جهده أعلى) وتتصلبم به مسببة انبعاث عدد أكبر من الإلكترونات بها يسمى بظاهرة الانبعاث الثانوي، ويتكرر نفس الشيء بين الأنود الأول و الأنود الثاني (ذي الجهد الأعلى) وهكذا يمكن تحويل الضوء إلى تيار كهربائي ذي قيمة محسوسة (من $100\mu A$ إلى $1mA$).

٦- ٢- الحساسات والمبدلات ذات موصلية ضوئية


وهي نوعية أخرى من الحساسات الضوئية، حيث تتأثر أنواع معينة من المواد بالضوء ويظهر هذا التأثير على صورة نقص في مقاومتها النوعية وزيادة بالتالي في قيمة موصليتها. والتركيب الفعلي لهذا النوع من الحساسات يكون على شكل خلايا (موضح أحدها في شكل رقم (٦ - ٢١))، حيث توضع المقاومة المصنوعة من المادة المعنية (مثل كبريتيد الكادميوم) على صورة تموجية بين قطبين معدنيين على قاعدة من السيراميك داخل غلاف معدني ذو نافذة زجاجية (لرور الضوء من خلالها)، ويتسبب سقوط الضوء في نقص مقاومة المادة بين القطبين.



شكل رقم (٦ - ٢١) الرمز الكهربائي للخلية الضوئية و تركيب الخلية الضوئية.


محاضرة -2- الحساسات والمبدلات ثالث هـ.مكائن ومعدات

ويتم توصيل الخلية في الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل رقم (٦- ٢٢)، حيث يسقط الضوء من خلال النافذة الزجاجية على المقاومة الضوئية فتقل قيمتها، فتسمح بمرور تيار في الملف المغناطيس، فيجذب مفتاح التشغيل في دائرة التحكم في نظام ما.



شكل رقم (٦- ٢٢) استخدام الخلية الضوئية في دائرة تحكم.

وشكل رقم (٦- ٢٣) يبين علاقة تغير المقاومة مع شدة الضوء الساقط لبعض المواد التي تصنع منها الخلايا.



شكل رقم (٦- ٢٣) علاقة تغير المقاومة مع شدة الضوء الساقط لبعض المواد

٦- ٣- ٧- الحساسات والمبدلات ذات فولتية ضوئية

الخلايا الفولتية الضوئية أو الخلايا الشمسية (كما يطلق عليها غالباً) تنتج جهداً كهربائياً بين طرفيها عند تعرضها للضوء وبالتالي تنتج تياراً عند توصيلها بحمل ما. وتصنع هذه الخلايا من مواد أشباه موصلات (أهمها السليكون أو السيلينيوم).


6.10 الفولتميتر الرقمي Digital Voltmeter

٢. مبدأ التحويل (Conversion Principle)



ان جهاز القياس الالكتروني الشائع الاستعمال بكثرة بسبب دقته الكبيرة وسهولة وسرعة قراءته هو الفولتميتر الرقمي، حيث تظهر نتيجة القياس بشكل ارقام متسلسلة على العارضة الرقمية. والذي يعتمد على مبدأ التحويل تكون عملية تشغيله على اساس تحويل الفولتية المراد قياسها الى فولتية نابضة ذات تردد يتناسب مع اتساع الفولتية (volage amplitude) المراد قياسها. ويقاس هذا التردد بواسطة عداد الالكتروني (Electronic counter) بالاشارة الى الشكل (6.13) تم تغذية الفولتية المراد قياسها الى دائرة تشكيل النبضات حيث تقارن الفولتية المقيسة مع فولتية اسنان المنشار (Sawtooth voltage) التي قيمتها تتغير بصورة خطية مع الزمن كما هو ظاهر في المخطط الكتلي. وفي اللحظة التي تبدأ بها فولتية اسنان المنشار تفتح دائرة بوابية (gate-circuit) لتمرير الاشارات من مولد المرجع الزمني للنبضات الى العداد (counter). وتغلق البوابة ثانية حال تساوي فولتية اسنان المنشار مع الفولتية المقيسة في مولد المرجع الزمني للنبضات حيث يستخدم متذبذب بلوري ذو تردد ثابت واستقرارية عالية لزيادة دقة القياس.

ويعد عدد النبضات المرسله بمثابة قياس لقيمة الفولتية. وسيقوم المثال التالي بتوضيح ذلك. لنفترض ان فولتية اسنان المنشار ترتفع بمقدار (1) فولت لكل ملي ثانية وتردد مولد النبضات هو (100) كيلوهرتز. فاذا كانت الفولتية المراد قياسها هي (5.37) فولت، عندها سيعمل العداد لمدة (5.37) ملي ثانية وخلال هذا الوقت سوف يتسلم المولد (537) نبضة والعداد عندها يؤشر بـ (537) ويؤشر مفتاح المدى بصورة ذاتية موضع النقطة العشرية.

ويتضح من المثال العدد المعطى ان الوقت اللازم لاجراء القياس هو (5.37) ملي ثانية فقط. تتكون العارضة الرقمية من اربعة اقسام رقمية مع اشارة للنقطة العشرية، وايضا توجد اقسام اضافية للوحدات (مثل الفولت او الملي فولت)، القطبية للاشارة، وتستحصل المعلومات الاخيرة بواسطة تحسس مولد النبضات.



الشكل (6.13) فولتميتر رقمي يعمل بمبدأ التحويل



الشكل (6.14) فولتميتر رقمي (نوع - المحول)

مثال (1)

ربح الفولتميتر لمكبر. عند تغذيته لحل مقاومة مقدارها (1) كيلو اوم يساوي (40) ديسيبل. اوجد اتساع فولتية وقدرة الاشارة في الحمل، حينما تكون الاشارة الداخلة تساوي (10) ملي فولت

$$20 \log \frac{V_2}{V_1} = 40$$

$$\log \frac{V_2}{V_1} = 2$$

$$\frac{V_2}{V_1} = 100$$

$$V_2 = 100 \times 10 = 1000 \text{ mV} = 1.0 \text{ V} \quad \text{فولت}$$

$$P_2 = \frac{V_2^2}{R_i} = \frac{(1.0)^2}{1000} = 1 \text{ mW} \quad \text{ملي واط}$$

مثال (2)

مثل القدرة المفقودة في المقاومة (15) اوم بالديسيبل نسبة الى (1) ملي واط حينما يكون الجذر المتوسط التربيعي للفولتية يساوي (1.5) فولت

$$P_2 = \frac{(1.5)^2}{15} \times 100 = 150 \text{ mW}$$

مستوى القدرة بالديسيبل بالنسبة الى (1) ملي واط

$$10 \log \frac{150}{1} = 10 \times 2.176 = 21.76 \text{ dB}$$

مقياس التيار (الأصبرية) Ammeter

ان مقياس التيار يقوم بقياس قيمة التيار المطر عبر نقطة معينة في الدائرة الكهربائية وصنالكه نوعين رئيسيين من مقاييس التيار هي :

٣ - مقياس التيار السلكي المباشر Direct-wire Ammeter

ب - مقياس التعليق الحلقي (Clampmeter)

النوع الاول يستخدم لقياس التيار الواطئة في حين يستخدم النوع الثاني لقياس قيم التيار العالية وعليه لتقدير النوع المطلوب يتطلب تحديد قيم التيار المطلوب قياسه فالنوع الاول يعطي دقة قياس اعلى لقيم التيار الواطئة خصوصاً تلك التي تقل عن ١ أمبير .

ان مقياس التيار السلكي المباشر يتطلب اجراء الربط له في الدائرة الكهربائية كما التوالي مع الحمل وعليه فان اجراء عملية الربط تتطلب ايقاف المصدر الممنز للقدرة للدائرة ثم اجراء عملية الربط وبالتالي اعاده اتصال المصدر الممنز للقدرة .

ولذلك فان في حالة تعدد امكانه الطفاء (ايقاف) المصدر الممنز للقدرة عن الدائرة فان الخيار يجمع افضل لاستخدام النوع الثاني من مقاييس التيار (مقياس التعليق الحلقي) وكذلك فان النوع الثاني هو المفضل عند قياس تيار ذو قيمة عالية .

قياسات القدرة والطاقة الكهربائية

Electrical Power and Energy Measurement

7٠٠ مدخل

عند تسليط فولتية على موصل سوف يمر التيار فيه وكمية التيار والفولتية هو مؤشر لقدرة في الموصل ان القدرة الانية في موصل يمكن حسابها من حاصل ضرب التيار والفولتية

$$P = I.V \dots\dots 7.1$$

وحدة القدرة هي الواط (W) وهو يساوي امبيراً واحداً من التيار المار في موصل والذي ينتج هبوطاً في الفولتية مقداره امبير واحد.

ان الغرض من امرار تيار في اية دائرة كهربائية هو نقل الطاقة من محل الى اخر. ومن ذلك ينتج ان الخلاصة النهائية لتحليل اية دائرة كهربائية هي حساب معدل انتقال الطاقة اي القدرة الناتجة او المصروفة في الدائرة. عندما يكون الحمل مقاومة يمكن ايجاد متوسط القدرة من تعريف الجذر المتوسط التربيعي في الدائرة اي انه

$$P = I^2R \dots\dots 7.2$$

$$P = IV \dots\dots 7.3$$

القدرة الظاهرية = القدرة الحقيقية

عندما يكون الحمل مقاومة

اما في الدوائر الحثية والسعوية حيث هنالك فرق في الطور بين الفولتية المسلطة والتيار المار لذلك فان القدرة المتكونة اقل من تلك القيمة التي نحصل عليها نتيجة ضرب الفولتية في التيار، حيث ان حاصل ضرب الفولتية والتيار في دوائر التيار المتناوب يسمى بالقدرة الظاهرية

$$S = VI \dots\dots 7.4$$

القدرة الظاهرية

$$P = VI \cos \theta \dots\dots 7.5$$

القدرة الحقيقية

ويدعى (cos θ) عامل القدرة (Power Factor)

محاضرة ٢ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

هنالك انواع مختلفة من مقاييس القدرة وهي تعتمد على مدى التردد، مستوى القدرة الضائعة، ونوع الحمل المطلوب قياس القدرة المستلمة منه. ويدعى جهاز القدرة بالواطميتر (Watt-meter) واكثر الانواع انتشاراً لقياس القدرة هو الواطميتر الداينوميترى.

7.2 الواطميتر الداينوميترى Dynamometer Wattmeter

يمكن استخدام الداينوميتر اداة لقياس القدرة وفي هذه الحالة فان التيار في الملف المتحرك يتناسب مع الفولتية بينما يمر التيار خلال الملفين الثابتين. لذلك فان العزم يتناسب مع متوسط حاصل ضرب الفولتية والتيار كما انه يؤخذ بنظر الاعتبار ان الفولتية والتيار يكونان بنفس الطور لان ذلك يقلل من العزم الناتج لذلك فان العزم يتناسب مع القدرة في الدائرة ويعمل المقياس كواطميتر كما في الشكل (7.1).

يمكن قياس القدرة المتناوبة والمستمرة بواسطة الواطميتر الداينوميترى. لنفرض ان المطلوب قياس قدرة متناوبة، ان القدرة في دائرة تعتمد على الفولتية والتيار لذلك فان هذه الكيات هي التي يجب ان تجهز الى المقياس. ويوضح الشكل (7.1) كيفية ربط الدائرة.

ياخذ الواطميتر فرق الطور بين الفولتية والتيار بشكل تلقائي. ولذلك فهو مقدار القدرة المناسبة للفولتية المسلطة والتيار المار.

ان نهايات الواطميتر يؤشر عليها بحروف مختلفة ويبين الشكل (7.1) احد الاصطلاحات المستعملة بهذا الصدد، حيث يرمز (M) الى المصدر و (L) الى الحمل فاذا ماعكس اي من الربطين يقرأ المقياس قراءة سالبة. ويمكن ان يعطى نتيجة ذلك.

7.3 قياس القدرة الحقيقية والظاهريه وعامل القدرة

يمكن قياس القدرة الحقيقية والظاهريه وعامل القدرة بربط اميتر وفولتيمتر مع الواطميتر كما هو مبين في الشكل (7.2) وسوف نوضح ذلك من خلال مثال عددي.

مثال:

اميتر وفولتيمتر مربوطة كما في الشكل (7.2) لفرض ايجاد عامل القدرة، القدرة الحقيقية، والقدرة الظاهريه فاذا كانت قراءة الاميتر (10A) والواطميتر (1800W) والفولتيمتر (240 V) فن قراءة الاميتر والفولتيمتر يمكن حساب القدرة الظاهريه


$$P = VI = 240 \times 10 = 2400 \text{ VA}$$

القدرة الحقيقية هي قراءة الواطميتر نفسه وتساوي (1800 W)


عامل القدرة: يمكن حابه من المعادلة التالية

$$\cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{VI \cos \phi}{V I} = \frac{\text{القدرة الحقيقية}}{\text{القدرة الظاهريه}}$$

$$= \frac{1800}{2400} = 0.75$$



الشكل (7-1) الواطميتر الداينوميتر



الشكل (7-2) قياس القدرة الحقيقية والظاهرية وعامل القدرة

مقياس المقاومة الكهربائية Ohmmeter

ان هذا النوع من المقاييس يقيس قيم المقاومات الكهربائية في الدوائر الكهربائية من خلال ربط المقياس الكهربائي على طرفي المقاومة. قيمة المقاومة قد تكون قليلة جداً أو عالية جداً ولذلك فإن هنالك مديات قياس مختلفة متاحة للاجهزة المستخدمة.

ان مبدأ عمل هذه الاجهزة هو في امرار فرق جهد قليل بين طرفي المقاومة الكهربائية المطلوب قياسها وبالتالي قياس قيمة التيار الناتج والحصول على قيمة المقاومة منه. ان ذلك يعني بأن الدائرة الكهربائية يجب ان تكون متوقعة عن العمل (ايقاف مصدر التمرين للقدرة وفصل الدائرة). ولذا القدرة الميزية لقياس المقاومة الكهربائية

تأتي من نفس جهاز القياس وغالباً ما تكون بطارية الجهاز فإن قيمة فرق الجهد لهذه البطارية قد يضعف حسب عمر البطارية ولذلك فننظر الحافة التي ضبط مؤشر القياس عند نقطة الصفر من خلال يدلة ضبط صتاهة لهذه الاجهزة .

(ان تشغيل اهذه قياس المقاومة الكهربائية يجب ان تجري كما الدوائى المتوقفة (الموقوفة عن العمل) ويجب ضبط مؤشر القياس عند نقطة الصفر قبل إجراء القياس لتعويض حالة البطارية) كما يجب ان يتم ربط الجهاز على التوازي مع المقاومة المطلوب قياسها . ويجب اختيار صدى قياس مناسب لإجراء القياس من خلال ضبط مفتاح الاختيار للمديات (Selector switch) .

هنالك أنواع اخرى من المقاييس الكهربائية مثل مقاييس تسرب الموجات المايكروية Microwave Leakage detector ومقاييس اعداد

التردد Frequency counter ومقاييس الصوت والضوضاء .

عارضات الاشارة Oscilloscopes (عارضات الموجات)

من المعروف فان كل اشارة كهربائية يمكن ان توصف برسمها بيانياً على محورين يبين المحور السيني الزمن اما المحور الصادي فيمثل السعة (Amplitude)



ولذلك لعرض اجراء تحليل لقيم الاشارة الناتجة يقتضي الحصول على قيمها الحقيقية وتحويل ذلك بما يمكن من اجراء تحليلها او اتخاذ اجراءات اخرى لها

تستخدم عارضات الاشارة (عارضات الموجات) Oscilloscopes لتحقيق ذلك وتكشف عارضات الاشارة بعمومية عن السمات التي تسهل تسجيل وعرض الاشارات الكهربائية المستلمة و اجراء المقارنات لها مع اشارات نموذجية

او قيم معيارية من خلال أخطاء ضبط المدى والسعة المتاحة
 لشاشة العرض كما تؤمن بعض عارضات الإشارة القول
 لعرض مجال التردد Frequency domain بدلاً من مجال الزمن Time domain
 حين يكون المحور السيني مثلاً لقيم الترددات الناتجة حين
 يمثل المحور الصادي سعة الإشارة الموهبة عند تلك الترددات
 وتتيح اغلب عارضات الإشارة إمكانية استقبال أكثر من
 إشارة واحدة في وقت واحد عن طريق قنوات ادخال متعددة
 Multi input channels .

ان وجود تقنيات وخطوط بيانية للشاشة العرض في أجهزة
 عرض الإشارة تسهل من عملية التقييم والتحكم للإشارة
 كما نجد الإشارة التي ان بعض عارضات الإشارة توفر
 إمكانية توليد إشارات مرجعية تتبع امراء عمليات المقارنة
 للإشارات المستهدفة او أخذ اية امراءات تحليلية اخرى
 وبذلك انواع أجهزة من عارضات الموجات تمتلك إمكانية
 جعل وفرد الإشارات المستهدفة دقيقاً وبالتالي إمكانية
 نقلها أي الكاسوب عن طريق وصلات ربط قياسية متاحة .
 هنالك عدة مصطلحات تخص الخطأ في أجهزة القياس وتنقسم :
 Range المدى ، الدقة Accuracy ، دقة قيمة قياس Resolution
 التكرارية Repeatability ، الموثوقية Reliability ، التأخر الزمني
 للذخيرة Time lag ، الأخطاء Drift يتطلب فهم هذه
 المصطلحات بشكل كامل وتضم الصفحة اللاحقة مجموعة من التعاريف
 لبعض هذه المصطلحات . كما تضم الصفحة التي يليها امراءات المعايير
 للخطأ والناتجة عن عمليات القياس وكذلك بعض انواع الاخطاء
 التي تنتج عند استخدام أجهزة القياس .

3. INSTRUMENT ERRORS

Any given instrument is prone to errors either due to aging or due to manufacturing tolerances. Here are some of the common terms used when describing the performance of an instrument.

3.1 RANGE

The range of an instrument is usually regarded as the difference between the maximum and minimum reading. For example a thermometer that has a scale from 20 to 100°C has a range of 80°C. This is also called the FULL SCALE DEFLECTION (f.s.d.).

3.2 ACCURACY

The accuracy of an instrument is often stated as a % of the range or full scale deflection. For example a pressure gauge with a range 0 to 500 kPa and an accuracy of plus or minus 2% f.s.d. could have an error of plus or minus 10 kPa. When the gauge is indicating 10 kPa the correct reading could be anywhere between 0 and 20 kPa and the actual error in the reading could be 100%. When the gauge indicates 500 kPa the error could be 2% of the indicated reading.

3.3 REPEATABILITY

If an accurate signal is applied and removed repeatedly to the system and it is found that the indicated reading is different each time, the instrument has poor repeatability. This is often caused by friction or some other erratic fault in the system.

3.4 STABILITY

Instability is most likely to occur in instruments involving electronic processing with a high degree of amplification. A common cause of this is adverse environment factors such as temperature and vibration. For example, a rise in temperature may cause a transistor to increase the flow of current which in turn makes it hotter and so the effect grows and the displayed reading DRIFTS. In extreme cases the displayed value may jump about. This, for example, may be caused by a poor electrical connection affected by vibration

3.5 TIME LAG ERROR

In any instrument system, it must take time for a change in the input to show up on the indicated output. This time may be very small or very large depending upon the system. This is known as the response time of the system. If the indicated output is incorrect because it has not yet responded to the change, then we have time lag error.

A good example of time lag error is an ordinary glass thermometer. If you plunge it into hot water, it will take some time before the mercury reaches the correct level. If you read the thermometer before it settled down, then you would have time lag error. A thermocouple can respond much more quickly than a glass thermometer but even this may be too slow for some applications.

When a signal changes a lot and quite quickly, (speedometer for example), the person reading the dial would have great difficulty determining the correct value as the dial may be still going up when in reality the signal is going down again.

3.6 RELIABILITY

Most forms of equipment have a predicted life span. The more reliable it is, the less chance it has of going wrong during its expected life span. The reliability is hence a probability ranging from zero (it will definitely fail) to 1.0 (it will definitely not fail).

3.7 DRIFT

This occurs when the input to the system is constant but the output tends to change slowly. For example when switched on, the system may drift due to the temperature change as it warms up.

4. INSTRUMENT CALIBRATION

Most instruments contain a facility for making two adjustments. These are

- The RANGE adjustment.
- The ZERO adjustment.

In order to calibrate the instrument an accurate gauge is required. This is likely to be a SECONDARY STANDARD. Instruments calibrated as a secondary standard have themselves been calibrated against a PRIMARY STANDARD.


4.1 PROCEDURE

An input representing the minimum gauge setting should be applied. The output should be adjusted to be correct. Next the maximum signal is applied. The range is then adjusted to give the required output. This should be repeated until the gauge is correct at the minimum and maximum values.


4.2 CALIBRATION ERRORS

RANGE AND ZERO ERRORS

After obtaining correct zero and range for the instrument, a calibration graph should be produced. This involves plotting the indicated reading against the correct reading from the standard gauge. This should be done in about ten steps with increasing signals and then with reducing signals. Several forms of error could show up. If the zero or range is still incorrect the error will appear as shown.



Zero error




Range error


HYSTERESIS and NON LINEAR ERRORS

Hysteresis is produced when the displayed values are too small for increasing signals and too large for decreasing signals. This is commonly caused in mechanical instruments by loose gears and linkages and friction. It occurs widely with things involving magnetisation and demagnetisation.

The calibration may be correct at the maximum and minimum values of the range but the graph joining them may not be a straight line (when it ought to be). This is a non linear error. The instrument may have some adjustments for this and it may be possible to make it correct at mid range as shown.



Hysteresis



Linearity error

المحركات الكهربائية Electric Motors

المحرك الكهربائي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية وهو بشكل معكوس أداء المولد الكهربائي فمن كثير من التصيقات يتشابه تكوين المحرك الكهربائي مع المولد الكهربائي.

إن معظم المحركات الكهربائية تعمل بواسطة الفيض المغناطيسي ولكن توجد بعض المحركات تعمل بواسطة طرق أخرى مثل التأثير Piezoelectric.

إن المباديء الأساسية لعمل أي محرك كهربائي تجعل كلما أساس الفيض المغناطيسي هي تولد قوة ميكانيكية على كل سلك عندما يتحرك في المجال الكهربائي وموجود ضمن حقل مغناطيسي وتكون هذه القوة المتولدة ذات اتجاه عمودي على السلك والحقل المغناطيسي. ولذلك فإن المحركات الدوارة ترتب بشكل تؤدي فيه هذه القوة.

المتولدة عمودياً على محور الدوران للجزء الدوار من المحرك.

إن معظم المحركات الكهربائية هي دورانية ولكن تتوفر بعض الأنواع التي توفر حركة خطية Linear type Motors.

يتكون المحرك بصورة عامة من جزئين رئيسيين هما الجزء الساكن Stator والجزء المتحرك الدوار Rotor.

يحتوي المحرك على مغناطيس كهربائية متألعة صامدات كهربائية (أسلاك كهربائية ملتفة حول أطرافها) يسمى بـ Armature) ولذلك فإن الـ Armature هو ذلك الجزء من المحرك الذي

يسلط عليه فرق الجهد للتيار الداخل إلى المحرك. ولذلك فإنه اعتماداً على نوع التصميم المعتمد للمحرك فإن الـ Armature

يمكن أن يكون الجزء الساكن Stator أو الجزء المتحرك الدوار Rotor.

تاريخياً تم اختراع المحرك الكهربائي من قبل العالم مايكل فرداي في عام 1821.

انواع المحركات الكهربائية

يمكن تقسيم انواع المحركات الكهربائية الى النوع التالي:

١- محركات التيار المتناوب AC Motors

ويمكن ان تكون على نوعين بشكل عام هي:

أ- ذات الطور الواحد Single phase

ب- ذات الثلاثة أطوار Three phase

ان محركات التيار المتناوب تتوفر ضمن مدى واسع

من القدرة يتراوح بين 100 واط و ميكرو واط .

توفر محركات التيار المتناوب قدرة عالية وكثرت دوران عالي

ولذلك فإنها مناسبة عند التطبيقات التي تحتاج الى قدرة

كما انها توفر كفاءة عالية ومعدلات جيدة أما أسلوب

السيطرة عليها لتحقيق السرعة المختلفة فإنها ولغاية

وقت قريب كانت تعتبر من الفعاليات المعقدة حيث

تحتاج الى السيطرة على التردد Frequency من خلال

السيطرة على قيمة التردد المحيتر فنصوره عامة

يتم حساب السرعة الناتجة من محرك تيار متناوب

كما يلي:

$$N_{AC\ motor} = 120 \text{ Frequency}$$

Number of Poles

هنالك نوعين من محركات التيار المتناوب . النوع الاول

ويسمى المحرك الحثي Induction Motor وفي بعض الاحيان يسمى

(محرك لاندراستيا) لأن سرته ودورانه الناتجة اقل من سرته

المجال المغناطيسي للمحرك الكون وهذا النوع يكون ذو سرته

اقل من القيمة الناتجة في المعادلة اعلاه بقيمه تسمى

الانزلاق Slip والتباين في قيمها ح زيادته العزم 15 ②

المقود ولذلك فإن هذا النوع يكون ذو سرعة تقريباً مساوية
 لنسبة المعادلة آنفة الذكر في حالة عدم وجود حمل (Load)
 (مجانبة). إلا أن سرعته تنخفض لأنواع القياسية من هذا
 النوع بحدود $2 \leftarrow 3\%$ ولأنواع متخصصة منه قد تصل
 قيمة الانزلاق بحدود 7% من السرعة. كما يتوفر نوع متخصص
 من هذا النوع من المحركات يسمى محرك الغزم يمكن
 تشغيله وتسيطر على حمل عالي عليه لغاية بلوغ قيمة
 الانزلاق slip قتها 100% أي أن سرعته في هذه الحالة
 تصل إلى الصفر (تذكر هنا أن معادلة القدرة هي
 $Power = F * V$)

ان قيمة الانزلاق slip هي:

$$slip = \frac{\left(N_{\text{According to the above equation}} - N_{\text{Actual}} \right)}{N_{\text{According to the above equation}}}$$

أما النوع الثاني من محركات التيار المتناوب فهي المحركات التزامنية
 وتسمى كذلك لأن سرعة دورانها متساوية سرعة دوران
 المجال المغناطيسي للمحرك الساكن (stator) للمحرك.
 بصورها عامة تكون محركات التيار المتناوب ثقيلة الوزن وذات
 هيكل قصير معتد.

ان المحركات ذات الثلاثة أطوار توفر إمكانية سيطرة أفضل
 وتكون ملفات الحث لها متعددة

محركات التيار المستمر DC motors

يعود اكتشافها الى العالم زينوب جرام عام 1873 .

النوع التقليدي من محركات التيار المستمر DC motor تضم Armature دوارة نتيجة للتيار الناتج من مغناطيس كهربائي ذو وصليتي رطل Two Poles . ولكن يتم ضمان اجزاء الدوران فان هناك مغناطيس دوارة يسمى المراكم Commutator يعمل بواسطة عكس اتجاه التيار الكهربائي مرتين في كل دورة وبذلك فان ال Armature يستمر بالدوران كمنجمة لعملية الدفع والسحب التي يوصفها السحب عكس اتجاه التيار الكهربائي . فعند وصول نقطة الربط (وصلة الربط) Poles لك Electromagnet Armature الى وصلة الربط ~~المركم~~ للمغناطيس الدائم فان المراكم يعكس القطبية Polarity للمغناطيس الكهربائي الخاص بال Armature وبالتالي يواحد المحرك و دورانها حيث ان الزخم يضمن تباين المحرك والدوران فلذلك من تعديل اتجاه القطبية .

ان محركات التيار المستمر DC motors تعتمد على مقدارى الفولتية والتيار الممنز الى ملفات المحرك وكذلك على الحمل المسلط على المحرك وعزم التوقف للمحرك

$$W = K \cdot \omega \cdot V$$

$$T = C \cdot I$$
 ويمكن تثبيت حقيقة بأن :
 سرعة المحرك DC motor تتناسب مع الفولتية

عزم المحرك DC motor تتناسب مع التيار
 ولذلك فان السيطرة على المحركات من نوع التيار المستمر تتم من خلال السيطرة على فرق الجهد المسلط او التيار الممنز .
 ان هذا النوع من المحركات يمكن ان يوفر عزم عالي جدا عند السرعة الواطئة وهذه ميزة ايضا فيها انواع محركات التيار المتناوب
 17 (4)

ولكن يجب الانتباه بأن هناك محدوديات لمحركات التيار المستمر ذات التجميع الكلاسيكي حيث أن تصميمها يتطلبها وجود موصلات Brushes (تتميز بالمصطلح السوقي فحتمات) وهذه الموصلات يؤدي احتكاكها إلى ضائر بالقدر وكما زادت سرعة دوران المحرك كانت هناك حاجة إلى استخدام قطع أكثر مما يعني هذه الموصلات لضمان صلاحيتها مع الجزء الدوار للمحرك. إن المأوى من وجود هذه الموصلات يتأخر بما يلي:

- ١- ضوئها عند تشغيل المحرك (ضوئها ميكانيكية وكهربائية)
- ٢- محدوديات للسرعة العالية
- ٣- تتطلب ابدال هذه الموصلات كلما تهرأت بفعل الاحتكاك

لذلك فأن التصميمات الحديثة لهذه المحركات قد قلبت أجزاء المحرك فبدلاً من وضع المعانظ الدائمة ضمن الجزء Stator فأصبح ضمن الجزء الدوار Rotor ويكون الملف الكهربائي ضمن الجزء Stator ولذلك فلا حاجة لوجود هذه الموصلات Brushes وستتم هذه

التوصية من المحرك - Brushless DC Motors .
 تمتاز محركات التيار المستمر بكونها محركات دوارة متوفرة من صدى واسع من القدرات يتراوح بين أجزاء من الواط إلى عدة مئات من الكيلوواط وتتميز بسهولة السيطرة على سرعتها.

هناك نوعين رئيسيين من محركات التيار المستمر هما:
 - ذو الملفات المربوطة على التوالي للحصول على عزم عالي وسرعة وأهمية ففي هذه الحالة يحتفظ التيار بقيمته وبالتالي فإن العزم عالي في حين يتخفف قيمته الفولتية وبالتالي تتكون السرعة وأهميته وتذكر هنا بأن

القدرة هي العزم \times السرعة $P = T_{\text{مخرج}} \times V_{\text{الدوران}}$

ذو الملفات المروطة - مكائن التوازي للحصول على سرعة عالية وعموم قليل.


كما توجد انواع توفير التوكين معاً (توالي وتوازي) للحصول

على موازنة بين السرعة والعزم.
 ان محركات التيار المستمر توفر إمكانات عالية سرعة عالية تفوق 3000 دورة في الدقيقة مما يجعلها مناسبة لعمليات ذات سرعة عالية ولسهولة السيطرة عليها فأنها محركات التيار المستمر تعتبر المفضلة عند الحاجة لاستخدامها في مواقع تحتاج الى دقة سيطرة عالية على السرعة او الموقع وكذلك عند الحاجة الى وجود محركات ذات خصوصيات قليلة وذات كفاءة عالية الا ان محركات التيار المستمر هي اعلى سعراً من مثيلاتها ذات التيار المتناوب
 اشتهر استخدام محركات التيار المستمر (المكائن المبرمجة CNC والروبوتات - الانشاء الآلي - المراجيح والمناقب وطاقات الاقراص CD و Disk كذلك طابعات الزجاج في السيارات ... الخ
 القواعد الأساسية لمركبات التيار المستمر

$$T = C \cdot I_a$$

القاعدة الاولى

↑ ↑ ↑
 Torque Torque constant Current of Armature



القاعدة الثانية

$$V = I_a R_a + V_b$$

$$V = I_a R_a + K_b \omega$$

↑
 Constant back emf

القائمة الثالثة

$$R_a I_a + K_b \omega = V \quad \text{--- (1)}$$

$$T = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Torque} \\ \text{constant}}}{C} I_a \quad \text{--- (2)}$$

From (2) من المعادلة (2) $I_a = \frac{T}{C}$

وتعويض ذلك في المعادلة (1)

$$R_a \frac{T}{C} + K_b \omega = V$$

$$\omega = \frac{V}{K_b} - R_a \frac{T}{C \cdot K_b}$$

مركبات الخطوة Step Motors

تؤمن مركبات الخطوة Step Motors حركة زاوية (دورانية) لجزم من الدورة تتناسب مع عدد النبضات الممرزة للمحرك) وغالباً ما تنقسم الدورة الكاملة إلى عدد من الخطوات كل منها بفيته 2.5 درجة أو 7.5 درجة أو 15 درجة.


أن أهدى ميزات مركبات الخطوة هي في إمكانية استخدامها في المنظومات الذاتية (التي تتطلب السيطرة كما هو الموقع والسيطرة على السرعة) من خلال استخدام الحلب السيطرة المفتوحة Open-Loop وبذلك تكون المنظومة بركذا تقنية أقل سعراً من حالة استخدام

مركبات التيار المستمر DC motor مع وحدة تحكم السرعة Tacho. meter.

أما أهم ما يولي استخدام مركبات الخطوة فهي خصوصية القدرة والدقة القليلة عند استخدامها نظراً لسرعة المفتوحة في حالة وجود أحمال عالية

تعتبر محركات الخطوة من محركات التيار المتردد التفاضلية الخاصة بتصميم Synchronous AC motor ويعتمد مبدأ عملها على أساس التأثير الرقمي Digital excitation على كل من ملفاته ولذا فإن هناك فرق جوهري ثابت يستخدم عند محافظة المحرك على موقعه فذلك فإن هذه المحركات

تسمى أحيانا محركات تيار مستمر DC motors من المعروف أن محركات التيار المتردد التفاضلية تولد الحركة بناءً على تغيير زاوية المجال المغناطيسي المتولد لذلك ففي الحالة العامة فإن سرعة حركة محركات التيار المتردد تتأثر (بسيطاً علينا) من قيمة تردد Frequency التيار المحمّل وعليه فإن الحركة الناتجة تكون حركة مستمرة Smooth أما في حالة step motor محركات الخطوة



فعلى الرغم من أن مبدأ تغيير زاوية المجال المغناطيسي هو الأساس في توليد الحركة فإن تجهيز أساره

رقصية (نضوية) تجعل المجال المغناطيسي في هذه الحالة يحافظ على زاوية لفترة زمنية أطول وبالتالي فإن محرك الخطوة step motor سيحافظ على موقعه Position لزمن يساوي زمن النبضة الواحدة وفي نفس الوقت سيولد عزم معاكس لعزم الحمل على المحرك (والذي يحاول محرك محرك الخطوة) وعند استلام النبضة اللاصقة فإن محرك الخطوة سيغير زاوية المجال المغناطيسي المتولد بشكل فجائي مما يتيح للمحرك فإجراء الحركة الزاوية المطلوبة في حالة عدم وجود حمل أكثر من الحمل المتعارف أو كون العصور الزاوية أقل من ما تتطلبه الحركة وهكذا فإن زمن النبضات المرزبة الثابتة سيؤدي إلى الحصول على سرعة ثابتة. ويجب ملاحظة أن السرعة اللحظية للمحرك تتأثر بشكل مؤثر ضمن زمن النبضة الواحدة ولذلك فإن توليد سرعة ثابتة حقيقية للمحرك الخطوة هي عملية ليست سهلة كما أن الرغم من إمكانية إرسال نبضات التيار بسرعة ثابتة للمحرك فإن سرعة محرك الخطوة step motor تتزامن مع تردد النبضات المرزبة للمحرك.

هناك نوعين رئيسيين من محركات الخطوة هي
 ١- محرك خطوة ذو مغناطيس دائم في الجزء الدوار Rotor (النوع هذا يستخدم)
 ٢- محرك خطوة ذو المغناطيس المعناطيسية وبذلك فإن العزم المتولد هو نتيجة اختلاف المغناطيسية ضمن المجال المغناطيسي المتولد من التيارات التي تتدفق عبر الحثايات الاكثرونية كالتطبيقات والراسيات وساعات الاقراص المغناطيسية :
فوائد محركات الخطوة

- يسيطر عليها لتحقيق الموقع المطلوب (Position Control) من خلال استخدام أسلوب السيطرة المفتوحة (Open Loop)
 - ان المميزات على محركات الخطوة تكون بشكل سهل من خلال استخدام وحدات المعالجة الدقيقة microprocessors والدوائر المنطقية Logic circuits

- ان أخطار الموقع تكون محدودة باستخدام السيطرة المعروفة اذا كان الحمل المثلث على محرك الخطوة ضمن المدى المقبول.
 - كتيمة لن استخدام السيطرة المعروفة فإن المنظومة ستقتضي عند استخدام المتناسبات وأجهزة القياس وبالتالي ستكون منظومة السيطرة أرضها سعراً

المزايا

- توفرها ضمن قدرات محدودة فقط وتوفر عزم قليلة بالمقارنة مع محركات التيار المستمر
 - لديها معدلات كبيرة في تحقيق السرعة العالية
 - تحتوي على أقطاعات عالية كتيمة لن استخدام النبضات
 - أخطار في السيطرة تحدث من خلال فقدان بعض النبضات او زيادته الحمل مما يؤثر على
 يمكن حساب زاوية الخطوة وفقاً لما يلي:

$$\text{Step angle} = \frac{360^\circ}{S}$$


S = Number of phases * Number of rotor teeth

السيطرة على السرعة والموقع
Control of speed and position

عند بناء منظومات الحركة الميكانيكية - كهربائية تتطلب في الكثير من التطبيقات مراقبة والسيطرة على المتغيرات التالية :


Position , Velocity , Acceleration
Force and Torque

غالباً ما تستخدم مخططات الزمن (Time Domain) لوصف القيم الخطية للمتغيرات التي تتطلب المراقبة معاني مثل المثال



تكون الحامة للسيطرة على هذه المتغيرات نسبة للمتغيرات العديدة التي تصراها النظام سواء لحقت متطلبات هذه الحقيقة او المتغيرات المحيطية كالبينة وغيرها .

كما سبل المثال لنفترض وجود منظومة ذات محوري حركة متعامدين (أحداثيات x - y) Cartesian Coordinates رأس قطع مكائن



حل فرض اجراء عمليات القطع للأسكال المطلوبة يستوجب الحركة
 العظمى عليها لكل من محوري X و Y ضمن مجموعة من ضوابط الحركة
 وكما يلي:

- حركة محور X فقط
- حركة محور Y فقط
- حركة محوري X و Y
 بسرعة ثابتة متساوية
- حركة محوري X و Y
 بسرعة ثابتة لكل منهما
 ولكن بمقادير مختلفة

$$Ang = \tan^{-1} \frac{V_y}{V_x}$$


- حركة محوري X و Y
 بسرعات متغيرة لكل
 منهما (وقد يكون يتبع
 متغير).

لعملية برمجية المسار المطلوب للحركة (تصبح بصورة عامة
 استخدام محدد السرعة المطلوب اجراء الحركة - وقفها وبالتالي
 حساب السرعة النسبية لكل من محور الحركة . ان معرفة
 السرعة النسبية لكل من محور الحركة يعني إمكانية حساب
 زمن التجهيز للتيار الخاص بكل محور وفقاً لما يلي:

$$V_{motor} = \frac{\text{Required position} - \text{Current position}}{\text{time}}$$


النقطة - التي يتطلب الوصول
 لها عند الحركة
 Required position :
 الموقع الحالي
 Current position :
 السرعة النسبية للحرك
 V_{motor} :
 الزمن اللازم لتجهيز التيار :
 time

(Power screws)
 (ملاحظة هامة: يتم اجراء التحويل اللازم بين الحركة الدورانية والحركة الخطية وفقاً للمعادلات الأساسية الخاصة بالتحويل وبأستخدام قيم المتغيرات الأضداد الميكانيكية المترابطة كمثل المحرك مثل متغيرات السرعة Gear box والجرأ المستفاد أو أهددة القيادة



عن الناحية النظرية Theoretical point of view وبإهمال قيم المؤثرات المتغيرة فإن السيطرة على الموقع وكذا السرعة تكون سهلة للغاية بأستخدام أسلوب السيطرة المفتوحة Open loop سواء تم استخدام محركات تيار مستمر أو متناوب أو خطوة إلا ان ذلك من الناحية العملية غير ممكن لوجود متغيرات عديدة ضمن النظام تتعلق بعزم المحور الذاتي والسرعة بالحركة من قيمة التوقف أو تحقيق الاستجابة المطلوبة لتغير السرعة (الزمن اللازم لتحقيق الاستجابة على سبيل المثال تغير سرعة المحرك من 500RPM ← 800RPM لا يتم فجأة كما كان حيث تتبعية Step Ramp و أنها سيكون تدريجياً حسب نمط النظام المستخدم) وكذلك التأثر بالأهمال المتغيرة أثناء الحركة سواء لمغيرات ضمن النظام التجهيز الأجزاء أو وجود أهمال خارجية وغيرها من الأسباب لذلك يلاحظ ان الحصول على حركة صار معينة قد تقتضي اجراء تغييرات عديدة في سرعة المحركات والمنظومة بشكل يتناسب مع المتطلبات المطلوبة.

لو قمنا بعمق التخطيط الزمني لبدء الحركة لكل من محركات التيار المستمر أو المتناوب DC or AC motor ولنفترض بأنه قد تم تشغيل المحرك وأيقافه بلاعطف وجود أربعة مناطق مميزة ضمن المدى الزمني لتشغيل المحرك وهذه المناطق هي:



① منطقة الشروع starting of motor وهي تضم الفترة الزمنية اللازمة

للوصول بسرعة المحرك الى السرعة الدورانية المطلوبة
 ويلاحظ في هذه المرحلة بأنه يتطلب من المحرك التغلب على
 عزم العصور الذاتي وستغيرات الخاصة بالمحرك (التصميمية)
 على الامتلاك وسماومة الغضات Brushes وبالتالي يلاحظ
 زيادة سرعة المحرك مع الزمن وصولاً الى السرعة المطلوبة
 (السرعة المطلوبة في محرك التيار المستمر DC motor
 - يحددها فرق الجهد المحدد وثابت المحرك Constant)
 (السرعة المطلوبة في محرك التيار المتناوب AC motor
 يحددها التردد وعدد الاقطاب ويجب فرق الجهد مع التيار دوره
 في تحديد قيم القدره الخاصه بالمحرك وفقاً للاسلوب الربط
 للمحرك وتصميمه الداخلي)

② منطقة الاستجابة نحو الاستقرار ان الزخم المتولد Momentum

الذي يمتلكه الجزد الدوار من المحرك سوف يجعله يتجاوز قيمة السرعة
 المطلوبة (Overshoot) وعندها يبدأ المحرك بالتباطؤ للوصول
 الى حالة الاستقرار من خلال التذبذب بالسرعة بأعلى او أقل قليلاً
 من السرعة المطلوبة


③ منطقة استقرار السرعة stability حيث تقل سرعة المحرك

ضمن هذه المنطقة مساوية لمقدار السرعة المطلوبة من المحرك
 طالما ظلت قيمة الممانعة (load) ثابتة .

④ منطقة التوقف Braking zone : وتتطلب هذه المرحلة زمناً للوصول

الى حالة السكون تتناقص ضمنه السرعة بشكل يتناسب مع
 منظومة التوقف (الفرملة المستخدمة) كما أن تكون ميكانيكية او
 كهربائية (من خلال عكس اتجاه التيار) او غيرها مما لا يسأل المستفسر
 (ملاحظة) في حالة تغير سرعة المحرك من سرعة الى سرعة اخرى فيظهر
 تأثير المناطق الثلاث الاولى دون المنطقة الرابعة


وتسمى لما ذكر أيضا فان الاستجابة للموقع Position للمنظومة
تختلف عن ما هو مطلوب أصلا مما ينتج خطأ في الوصول الى الموقع.
المطلوب بالاضافة الى ذلك في الموقع الكيفي المتوقع عنه حركة المنظومة
ولذلك فقد تم تطوير منظومات المحركات لتكون ما يسمى
بالصيرك الموزر Servo Motor من خلال اضافة ممتص
للرسم للصيرك يجعل كأي قياس السرعة لحظياً وارسال
النتيجة لعملية القياس الى مسير المحرك الموزر الذي يقوم
بمقارنة القيمة المقاسة مع القيمة المطلوبة للسرعة وبالتالي
اجراء التعديل على قيمة التيار الممر للمحرك (لتبسيط او تسريع)
بما يتجاوز قيمة الفرق الناتج. وكما هو معروف فان محركات التيار
المستمر DC motor هي الاصل في السيطرة كما سرتنا
بالمقارنة مع محركات التيار المتناوب AC motor فذلك فقد ظهرت
المحركات الموزرة Servo motor المستندة على محركات التيار
المستمر DC motors أصلاً وأسست تطبيقاً لتعمل
تطبيقات عديدة كالمكائن المبردة CNC machines والآلات الآلية
Robot وغيرها. وموضوعنا مع تطور الإلكترونيات أصبح بالإمكان
تطوير مسيطرات لتغيير السرعة لمحركات التيار المتناوب AC
(تذكر ان تغيير السرعة لمحركات التيار المستمر DC motors يتم
من خلال فرق الجهد الممر اما محركات التيار المتناوب AC motors فان
تغيير سرعتها يعتمد على أساس تغيير قيمة التردد Frequency)



هناك عدة أنواع من مقاييس السرعة المستخدمة في المكنائيات
المؤازرة وتتم هذه الأنواع مايلي:

١- مقياس الكره المتأرجح الكروميكانيكي Fly ball electro-mech velocity sensor

يعتمد مبدأ هذا المقاس على اساس قوة الطرد الكتلية كروية
اشارة الدوران فتؤدي هذه القوة الى تغيير موقع كتلة ترتبط
مع مقاومة كهربائية متغيرة



٢- مقياس السرعة (Tachogenerator) Tachometer


ان مبدأ عمل هذا المقاس كما هو واضح من اسمه هو عمل
مولد كهربائي لا يعتمد على الحركة الفيزيائية المباشرة وبالتالي يولد فرق جهد
خارج وصنالك نوعين منه نوع يولد تيار متناوب AC
ونوع يولد تيار مستمر DC. النوع الاول تيار متناوب AC يحتاج
الى دائرة تعديل الاشارة Rectifying ليتم استحداثها وتحويلها
سلك الاشارة في الاشارة الراجعة Feedback لتصبح قيم التيار
المرسلة الى المحرك. اما النوع الاول الذي يولد تيار
مستمر DC فيطلب استعمال معدل (Commutator) و
هذا في بعض الاحيان يعني عند كل ما يتطلب من صيانة (تعديل الصيانة)
وكثيرا كما تجدر الاشارة الى ان النوع الاول الذي يولد AC فان
صنالك مشاكل وتعقيدات كهربائية تظهر عند زيادة التردد بشكل كبير

ربط مقياس السرعة Tachometer يتم بواسطة ربطه ميكانيكياً مع محور الدوران للمحرك وبالتالي فإن سرعة دورانه تكون مساوية لسرعة دوران المحرك

٣- مولد النبضات Pulse generator (يستخدم هذا النوع من المقومات لقياس الموقع والسرعة) ^{or} encoden


بدأ مؤخراً مع تطور المكونات الإلكترونية استخدام المقومات التي تولد النبضة لقياس السرعة. هناك عدة أنواع من هذه المقومات المستخدمة لتوليد النبضات ويختلف بعضها بشكلها حسب تصميم كل منها وأشهر الأنواع المستخدمة حالياً من هذه المقومات تعمل على الأسس التالية:

٤- الخلايا الضوئية Photo cells




ويتألف من خلية ضوئية Photo cell ومصدر ضوئي وشفحة دائرية شفافة بعدد من الثقوب حول محيطها وتثبت هذه الشفحة مع محور الدوران للمحرك عند دوران المحرك ستولد الاشارة الخارجة من الخلية الضوئية كلما مررت من النبضات

ومن خلال ربط هذا المقوم مع عداد Counter كما هو موضح في عدد النبضات وبتأثير دوران المحرك عداد الزمن معين Δt فإن قيمة عدد النبضات الناتجة خلال هذه الزمن ستكون مؤشراً لعدد الثورات Δt حيث ان معرفة عدد الثقوب الموجودة في الشفحة (والموجوده ضمنها قيم زوياً ثابتة) يتيح حساب قيم سرعة المحرك



ب- الحث الكهربائي Induction او المغناطيسي (بعض الأنواع منه تسمى المقوم التقاربي Approximate sensor او المغناطيسي)

يعتمد على هذا النوع على حدوث تغير في المجال الكهربي أثناء مرور مقاومة (جزء معدني) ضمن المجال فيتم تصميم محور المقوم على شكل أسطوانة عمودية وشقوق متعددة موازية لمحوره فعند دوران العمود (والذي يربط مع المحرك) فإن الشقوق المعدنية ستعبر



ضمن المجال المغناطيسي وتنتج الحث الكهربائي فتنتج الاشارة المولده على هيئة نبضات


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

مقومات الموقع Position Sensors

ان استخدام مقومات السرعة ضمن منظومة الحركة كجزء من وحدات المحرك الخوازر Servomotor لتضمن الوصول الى الموقع المطلوب فالرغم ان تحسس السرعة يميز ويستخدم كأشارة راحة بهدف تصحيح السرعة فأن الاضطراب Errors الناتجة من التسارع والتباطؤ والتوقف وساطق عدم الاستقرار عند حركة المحرك كلها ستخلق اضطراب للوصول الى الموقع المحدد وذلك فعندما يراد برجة صار حركة يكون صاعداً نقاض عمده من المسار فأن الاضطراب ستراكم

Accumulation of position errors

ان اضافة مقوم للموقع Position sensor ضمن المنظومة سينتج دورة اشارة عكسية (اشارة تغذية راجعة Feedback signal)




محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

هناك نوعان من مقاسات الموقع ويمكن تقسيمها
 بشكل أساسي الى نوعين رئيسيين هما:

- ١- مقاسات الموقع المطلقة Absolute position sensor
- ٢- مقاسات الموقع التفاضلية Incremental-type position sensor

أن وجد أنه كل مقاسات الموقع المطلقة Absolute-type يستند بقياس
 القيمة بأرسال إشارة كهربائية خارجية Output signal تتناسب
 مع الموقع الميكانيكي (كأن يكون موقع خطي أو زاوي Linear or Angular position)
 يمكن اعتبار مقاس تحديد الموقع Limit switch أبسط أنواع
 مقاسات الموقع المطلقة وفيه يقوم المقاس الخاص بتحديد
 الموقع بأرسال إشارة كهربائية فقط عند وصول المنظومة الميكانيكية
 الى الموقع الموجود فيه هذا المقاس (او بالعكس) خلال
 كل مرة يمر بها الإشارة الكهربائية منه ذلك) وصفاً له



فهذا النوع من المقاسات سوف يرسل
 الإشارة الكهربائية (بصرف الإشارة الكهربائية) فقط عند
 عند ضغط المحتاج أي ان



محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

يمكن تعريف حركات الموقع المطلق بقيم متعددة من قيمته
 الموقع (Resolution) ويعتمد مبدأ عمل هذه الحساسات
 على الأساس الرقعي (النظام الثنائي) Binary code
 على سبيل المثال يتألف الحساس الزاوي المطلق ذو الثمانية قيم
 ضمن الدورة الواحدة من قرصين ذوي ثلاث حارات



المسار الخارجي هو
 للإشارة ذات القيمة
 الأقل LSB
 المسار الداخلي هو
 للإشارة الأكثر قيمة
 MSB

ومن خلال ذلك يمكن تحسس قيم الإشارات الخارجية للقيمة
 الزاوية للجزء (منظومة الحركة) أن تحسس القيم الخارجية للإشارات
 يتم من خلال استخدام إحدى التقنيات الممكنة مثل الحساس الضوئي
 وفي هذه الحالة فإن الحارات ضمن القرص ستكون متقوية
 عند القيم 1 مما يتيح انتقال الضوء من مصدر الضوء الذي
 يكون أحد القرصين الأخرين الحساس الضوئي التحليلية الضوئية
 يكون أحد القرصين الأخرين الحساس الضوئي التحليلية الضوئية
 photo cell التي تكون في هذه الحالة أسفل القرص ويلاحظ
 ضارباً في عدد الخلايا الضوئية يجب أن يكون مساوياً لعدد
 الحارات (ثلاثة في الحالة الأولى) أي أن الحساس الزاوي
 ذو 256 حارة ضمن الدورة الواحدة يضم (ثمانية خلايا ضوئية)
 كما يمكن اعتماد مبدأ آخر لنقل الإشارات الكهربائية بدلاً من
 مبدأ الضوئي مثل الحث الكهربائي أو التوصيل الكهربائي المباشر وغيرها
 من الطرق المختلفة.


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

هناك نوع آخر من مقاسات الموقع المطلقة للمماس الزاوي
 وتسمى بمقاييس الموقع الزاوي Angular Position حيث
 تربط هذه المقاسات مع محور الحركة المحوري (مثل المثال)
 لتدور معه أو مع منظومة الحركة المرتبطة به ويعتمد مبدأ عملها
 النوع من المقاسات الزاوية كما يبدأ توليد إشارة كهربائية
 في الملفات الموجودة في الجزء الثابت من المحرك كما هي
 إشارة كهربائية تتناسب عكسها مع القيمة المقاسة
 الجسبة للإشارة وأخرى تتناسب عكسها مع القيمة الجسبة المقاسة
 للإشارة وفي بعض الأحيان تتغير هذه المقاسات بما
 يعرف بالمقاومة المتغيرة الجسبة - الجيب تتناسب Sine-cosine potentiometer
 وذلك فمن خلال معرفة القيمة المتولدة للإشارة وحرفة
 قيمة الإشارة العكسها التي يفتقدنا تقريبا يمكن حساب
 الموقع الزاوي لمنظومة الحركة وتوفر هذه المقاسات قيم
 جيدة من الدقة بحدود $\pm 6 \text{ minutes}$ أي (0.1°) وبشكل
 Repeatability تصل إلى $\pm 2 \text{ minutes}$ أي (0.033°)
 كما هو معلوم فإن منظومات الحركة قد تحتاج إلى أجهزة الحركة
 بأحجامين اتجاه تزايد وأحجام تناقص ولذلك فإن المقاسات
 الخاصة بالموقع ذات القيمة المطلقة Absolute type
 إجراء حسابات الموقع من خلال معرفة الموقع الحالي والموقع
 الجديد وإجراء عمليات الجمع الجبري بينهما لربطها بالترتيب قيمة
 الفترة الزمنية Time Interval عن دوره واحدة فعند ذلك
 في النظام معرفة الموقع التفصيلي للمنظومة الحركية عند استعمال
 Resolution (time)


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

المحساسات ذات الإحداثيات المطلقة Absolute sensor
 منظومات الحركة المستمرة
 أن محساسات الموقع التراكمية Incremental type تعتبر
 كما توليد نبضات Pulses او نمط معين من الإشارة عند حركتها
 وتكون هيئة هذه النبضات او نمط الإشارة تكرر
 Periodical type

ولذلك فأن استخدام هذه المحساسات في المنظومات الذاتية
 يكون من خلال ربطها مع عدادات Counters تزايدية او تناقصية
 وبالتالي فأن القيم المسجلة في العداد تتبع معرفة كمية الحركة الفعلية
 المنقولة . ولغرض زيادة عدد الخطوات (او قيمة الـ Resolution) خلال
 وحدة المسافة بالإضافة الى معرفة اتجاه الحركة تزايدية او تناقصية
 يلجأ الى استخدام قناتين لتسجيل الإشارة الخارجة بدلاً من قناته
 واحدة بحيث تتقدم إحدى القناتين بقيمة ربع الدورة التكرارية
 للإشارة . ولكن نوضح في المعرفم تلاحظ صياحي




لتفرض منظومة الحركة المحورين متعامدين
 ومستخدم فيها بالذات ان الحركات متبادلة
 محسس الموقع (لمتس الموقع كان المحور
 X و كان المحور Y) فاذا ما اريد اشارة
 حركة المنظومة ضمن المسار القوسي
 من النقطة 1 مروراً بالنقطة 2 ثم
 وصولاً الى النقطة 3 فيلاحظ ان حركة
 المحرك X هي في حالة تزايد دائماً وبذلك
 فان نمط الإشارة الخارجة من محسس
 الموقع للمحرك X ستكون هيئة نبضات




ويصبح عدديهما الذي يجمعه العداد المرتبط
 مع هذه المحسس دليل على الموقع الذي تم الوصول له مع الألفه بنظر
 الاعتبار القيمة المتعاقبة لكل نبضة مع المسافة الحقيقية للحركة
 اما المحرك Y فان حركته لتتبع المسار ① ← ② ← ③

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

تطلب تزايد عند الانتقال ضمن المسار الميكانيكي من النقطة - (1) إلى النقطة (2) وبعد ذلك يتطلب تناقص لاي الدوران باتجاه حركة معاكس) لتحقيق المسار المطلوب من النقطة (2) إلى (3) فلو نظرنا إلى نمط الإشارة الخارجة من محسن الموقع للمحرك تكون أيضاً على هيئة نبضات Pulses دون أن يتبين من خلال هذه الإشارة كون الحركة تمت باتجاه التزايد أو التناقص للموقع وبالتالي يمكن العداد على إضافة عدد النبضات الواردة له دون الأخذ بنظر الاعتبار فيها إذا كانت الحركة باتجاه التزايد أو التناقص. ولغرض تلافي هذه الحالة غالباً ما يتم تصميم محسناً الموقع التزايدية من خلال توليدنا إشارةين هيببتين بدلاً من النبضات وتختلف الأولى عن الأخرى بكونها مختلفة قدرتها بالطور بفترة $\frac{1}{4}$ دورة تكرارية $\frac{1}{4}$ cycle أي بها إزاحة (90°) وكلي يكون التصميم مناسب لتحقيق عم Resolution عالية غالباً ما يتم استخدام مبدأ الأهداب الضوئية التداخل الضوئي أو ما يعرف بتأثير (أهداب موير) حيث فيه تتم الحركة النسبية بين قرصين شفافين مؤخر عليها مجموعة من الخطوط الدقيقة والقريبة من بعضها البعض ومتوازية وتوضع هاتين الشرائحين أحدهما فوق الأخرى بما يحقق زاوية ميلان معينة



وعند انزلاق هاتين الشرائحين أحدهما على الأخرى نتيجة الحركة المنظومة فإن الخطوط تتقاطع فيما بينها فأذا ما تم مراقبت هذه الخطوط باتجاه عمودي تبدو وكأن هذه الخطوط تتحرك نحو اليمين (أو نحو اليسار حسب اتجاه الحركة)



بما يتبعه الحداء البصري وهذه الظاهرة يتم استخدامها من خلال وضع خليتين للمحسس الضوئي Photo cells فتتولد الإشارة المسجلة عليها بما يشبه الإشارة الجيبية ولأن ضالك فرق موقعي تين موقع الخليتين بما يحقق طور زائف بقيمة 90° فإن احد الشرائحين المسجل

بما يتبعه الحداء البصري وهذه الظاهرة يتم استخدامها من خلال وضع خليتين للمحسس الضوئي Photo cells فتتولد الإشارة المسجلة عليها بما يشبه الإشارة الجيبية ولأن ضالك فرق موقعي تين موقع الخليتين بما يحقق طور زائف بقيمة 90° فإن احد الشرائحين المسجل

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

من الخلية الضوئية تشبه الإشارة الجيبية Sine Wave في حين تشابه الإشارة المتولدة من الخلية الضوئية الثانية مع الإشارة الجيبية المتعكبة Cosine wave ، ومن خلال تحليل ضرب الإشارةين لمعرفة كونها يتزايدان أو يتناقصان بالقيمة أو الإشارة يمكن التوصل إلى تحديد الاتجاه الناتج للحركة .


إن نمط الإشارة المتولدة من محسس الموقع التزايدي هو إشارة مستمرة (متواصلة) Analogue signal في حين تولد إشارة ذات هيئة إشارة رقمية Digital-type signal من محسس الموقع المطلقة .

إن مبدأ العمل للمنظومات الحركية التي تستخدم محسسات الموقع كإشارة رابعة يعمل كما يلي :

- ١- عند بدأ تشغيل منظومة الحركة فإن عدادات الموقع Position Counters المرتبطة مع محسسات الموقع تؤثر قيمة موقع أولية Initial position .
- ٢- عند إعطاء الأمر للمنظومة للحركة من الموقع الدولي إلى الموقع محدد مطلوب Required Position تتقوم عدادات الموقع بالمرحلة من محسسات الموقع أثناء الحركة بنقل البيانات من محسسات الموقع المرتبطة بها للحصول على معلومات الموقع الذي تم الوصول له Current position ، والذي يجب من الناحية النظرية أن يكون مساوي للموقع المحدد المطلوب Required position . وإن يجب تعود الأوامر التي تحدث أثناء الحركة (إضطرار الأسمان للحركات) فأما إشارات الموقع الذي تم الوصول له تكون مختلفة من الناحية العملية عن إشارات الموقع المحدد المطلوب Required Position .
- ٣- عند الانتقال من خلال الحركة إلى موقع جديد قادم فإن الإشارات المسجلة للموقع الحالي الذي تم الوصول له

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

Current position تستخدم في حساب نمط الاشارات القيادة
 المرسل الى حركات المركبة للوصول الى الموقع التالي من Next position
 وبالتالي سيتم تقليل خطا الموقع وبعبارة ذلك فان الخطا في
 الموقع سيتراكم ضمن تسلسل النقاط التي تتطلب الوصول
 ولتوضيح هذه الحالة بشكل اكثر لناخذ المثال التالي



لو اردنا انجاز الحركة على المسار المحدد اعلاه من النقطة 1 الى
 5 مروراً بالمواقع 2 و 3 و 4 عند تشغيل المعدة فان اهدائيات
 الموقع الأولية Initial position تتصل اهدائيات موقع النقطة 1
 الماكينة ستتحرك باتجاه النقطة 2 من خلال الاشارات القيادة
 المرسل الى حركات X و Y بقيمة نسبية لتحقيق الميل المطلوب
 لخط المسار 1 ← 2 [الاشارات المرسل للقيادة هي
 السرعة المطلوبة من كل محور (فرق الجهد لإطالة محرك DC) وكذلك
 الفترة الزمنية Time الذي تتعطى فيه هذه الاشارة للمحرك
 ولتسبب تحقق باضطراب الاستجابة للمحرك وتبصرنا من الاضطراب الاضرب
 فان الماكينة ستتحرك وتصل الى موقع قريب من النقطة 2 وليس
 عند النقطة 2 التي تتصل اهدائيات النقطة التي تتطلب الوصول اليها
 Required position وعليه فان الاهدائيات التي سيجهلها مدار الموقع
 تتصل اهدائيات النقطة 2' والتي تتصل اهدائيات النقطة التي يتم
 الوصول اليها Current position (لاحظ الخط الممتدح في الشكل اعلاه)
 اي ان المسار المتحقق هو 1 ← 2' بدلاً من المسار 1 ← 2

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

والآن لكي تتحرك الماكسة وصولاً إلى النقطة (3) فإن مسار الحركة المطلوب لتلافي الخطأ الكادح في إهدائيات النقطة (2) هو في اتباع المسار (2') ← (3) وليس باتباع المسار (2) ← (3) ففي حالة اتباع المسار (2) ← (3) فإن الخطأ الناتج للوصول إلى النقطة (3) سيزداد بزيادة ظلماً الإهدائيات المسجل أصلاً عند النقطة (2) أما في حالة اتباع المسار (2') ← (3) فإن ذلك يعني تلافي الخطأ المسجل عند النقطة (2) وبالتالي يعني الوصول إلى نقطة (3') التي تكون أقرب بإهدائياتها إلى النقطة (3).

الاشارة المتواصلة (المستمرة) والاشارة الرقمية
 Analogue and Digital signals

تعرفنا من خلال دراسة المحركات والمضخات وغيرها بأن هناك أنماط مختلفة من الاشارات المتولدة او المرسله او المستقبلة بين المكونات الرئيسية والفرعية في المنظومات ويمكن تقسيم الانماط المختلفة للاشارات الى ما يلي :



في المنظومات الذاتية نجد الحاجة الى ارسال او استقبال الاشارات


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

بين المكونات الفرعية المنفصلة وبالتالي فهناك حاجة القوية

- ١- ارسال اشاره متواصلة Analogue و استلامها
- ٢- او ارسال اشاره رقمية Digital و استلامها
- ٣- او ارسال اشاره متواصلة Analogue و استلامها من قبل احد المكونات التي تتعامل مع الاشارات الرقمية Digital
- ٤- او ارسال اشاره رقمية Digital و استلامها من قبل احد المكونات التي تتعامل مع الاشارات المتواصلة Analogue

الحالة 1 اعلاه لا توجد معطلة في أجهزها فعلى سبيل المثال ارسال اشاره قياده (تمهيد قسره كهربائية) التي تتحرك كهربائياً من خلال مصدر كهربائي ذو تيار مستمر او تيار متناوب حسب ما يتطلب نوع المحرك الكهربائي.


الحالة 2 وهي في ارسال اشاره رقمية Digital و استلامها كأشاره رقمية Digital هنا نحتاج اولاً ان نتعرف عن طابعه من غير الاشارة الرقمية Digital signal من الناحية الفيزيائية. سبق وان بينا بأن الاشارة الرقمية نوعان من النوع الاول (Binary of 1 bit) فان وصف الاشارة مع محور الزمن يكون كما يلي :



هنا نلاحظ بأن الاشارة تكون ضمن منطقتين (مستويين) يفصل بينهما قيمة محددة تتسمن حد الفصل Threshold value فانما كانت الاشارة اقل من هذه القيمة ستكون قيمتها 1 وانا كانت اقل منها ستكون قيمتها (0) صفر ضمن التمثيل الثنائي Binary.


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

اما النوع الثاني من الاشارات الرقمية (متعددة القنوات) (More than 1 bit) فانها غالباً ما تعمل مع محور الزمن فمثلاً
 - Multi channel متعددة القنوات



مثال تطبيقي لهذا النوع
 ارسال اشارة رقمية
 ضمن القناة المتوازية
 Parallel ports

وفي حالة الحاجة الى ارسالها او تمثيلها ضمن قناة واحدة فيتم ذلك وضع صيغ صيغية تسمح بتحويل هذه الاشارة الرقمية وتتم هذه الصيغ القياسية بما يشتمل على البروتوكولات الخاصة بالاعتماد على الاشارات الرقمية وكذلك تطبيق هذا المنهج ارسال واطلاق الاشارات الرقمية ضمن القناة المتسلسلة Serial ports.



اما عملية ارسال اشارة متواصلة او متواصلة Analogue واستخدام هذه تحويل رقمية Digital فان ذلك يتطلب استخدام وحدات رقمية Analogue to Digital Converters


ويرمز لها بعض الاحيان بـ ADC
 في حين يتطلب تطبيق ارسال اشارة رقمية Digital واستلامها كاتشارة متواصلة Analogue استخدام وحدة تحويل الاشارات الرقمية الى اشارة متواصلة Digital to Analogue Converters

ويرمز لها في بعض الاحيان بـ DAC


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

تحويل الإشارة المتواصلة Analogue الى إشارة رقمية Digital وبالعكس

ان المفهوم الفيزيائي لتحويل الإشارة المتواصلة Analogue signal الى إشارة رقمية Digital signal يمكن في إجراء تقطيع للإشارة ضمن فترات زمنية محددة (Time Intervals):



وهذه العملية تسمى عملية التقطيع Discretion لاحظ بأن قيمة Δt هي التي تحدد عدد العينات التي يتم الحصول عليها خلال وحدة الزمن وهذا ما يسمى بمعدل العينة (Sampling Rate). ان عملية التقطيع للإشارة ضمن فترات زمنية محددة تؤدي الى تحويل الإشارة المتواصلة الى إشارة متقطعة ضمن المحور X الا ان عملية التحويل للإشارة الى إشارة رقمية Digital تتطلب كذلك تجزئة القيمة المتواصلة للإشارة ضمن المحور Y الى عدد محدود من المستويات بدلاً من القيم المتواصلة:



ولأننا نخصص كمائة العينات الحاسوبية للإشارات الرقمية Digital signal الناتجة من عملية التحويل غالباً ما يكون عدد المستويات المتاح

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

هو 2^b حيث تمثل b عدد البت bits اللازمة لتمثيل قيمة المستويات المتاحة حيث أن :


$$2^b = M$$

وأن قيمة M هي عدد المستويات المتاحة
في حين سيكون عدد العينات (النماذج) الناتجة من عملية تحويل الإشارة إلى إشارة رقمية (N) حيث أن :

$$N = \frac{T}{\Delta t}$$

T : زمن الإشارة المطلوب تحويلها


ان إجراء تحويل الإشارة من إشارة متواصلة Analogue إلى إشارة رقمية Digital يتم ضمن وحدات تحويل الإشارة ADC والتي تضم أجزاء إلكترونية وساعة توقيت (Clock) تخدم الأجزاء الإلكترونية في مقارنة الإشارة الواردة مع عدد المراتب المتاحة لها فحين تخدم ساعة التوقيت في تطبيع الإشارة حسب قيمة Δt المستخدمة والمرة ترددها قيمة معدل العينة Sampling Rate :



(Coding) وهناك ترميز الإشارة الكمية بتشفير الإشارات المتولدة الثابتة (الإشارات الرقمية Digital signals) حسب تسلسل مرتباتها ضمن إشارة واحدة ذات نمط محدد Known pattern


محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

أما محولات الإشارة الرقمية إلى إشارة تماثلية فتتجه إلى
 Digital to Analogue Converters
 ADC فتدخل الإشارة الرقمية إلى وحدة التحويل
 والذي يحتوي على دائرة إلكترونية ذات حركات (جميع الإشارة)
 حيث تضاعف قيم الإشارة الواردة من المراتب المتتالية
 لإشارة رقمية وبالتالي تتولد الإشارة المتواصلة (التماثلية)
 لتخرج من وحدة التحويل :



يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ما يلي عند تحويل الإشارات بين المتواصلة
 والرقمية او بالعكس :

① ان عدد العينات - Samples التي تؤخذ كلما ضوكت معدل العنقدة Sampling Rate
 يجب ان يكون كافياً لملاحظة التغير الناتج في الإشارة الأصلية




بملاحظة
 صواباً أن عدد
 النماذج العينية
 كان قليل وبالتالي
 فقد تم فقط ان جزئياً
 من طبيعة الإشارة
 الأصلية

معاني سبل المثال

وبصورة عامة يجب ان لا تقل عدد العينات عن 5 عينات للإشارة ذات الطبيعة المتواصلة
 ② عند الرجوع بالإشارة من إشارة رقمية إلى إشارة متواصلة
 Analogue فإن هناك تغيير طفيف يحصل نتيجة عملية التحويل
 وقد يمكن الحصول على نفس الإشارة عند تحويلها من إشارة
 متواصلة إلى إشارة رقمية ثم إعادة تحويلها إلى إشارة متواصلة
 ويعامل ذلك كجزء من قيمة الخطأ الناتج في المنظومة.

الإشارات ومعالجة الإشارات
Signals and Signal Processing

لقد سبق وان بينا بأن تمثيل الإشارات بـ Signals يتم من خلال استخدام مدى الزمن $Time Domain$ والذي غالباً ما يتم تمثيله الزمان فيه ضمن المحور X في حين تمثل قيمة الإشارة المحظية



ضمن المحور Y حيث تقع هناك قيمة واحدة ضمن المحور Y لكل قيمة ضمن المحور X .

ان المنظومة الذاتية Automatic systems تتطلب في الكثير من التطبيقات مراقبة قيمة الإشارة وتمييز او قياس التغير اللحظي الحاصل عليها بما يسير من انجاز الواجبات والعمليات المطلوبة

من المنظومة الذاتية . ان انتقال الإشارات بين الوحدات المختلفة من المنظومة الذاتية يعرضها الى التأثير بالمؤثرات المحيطة والتي تؤدي الى إضافة ضوضاء ما الى الإشارات المنقولة علاوة على ما يعرّف من تغيرات مفاجئة في قيم الإشارات الناتجة من التغيرات الفيزيائية وما تتطلبه من زمن (تأخر زمني) للحاق بالقيمة المطلوبة . أن هدف معالجة

الإشارات Signal Processing هو في تحليل الإشارات المستلمة بإستيع فهمها او استغلال لبعض المعلومات منها عن طبيعة تلك او ان أتماز الإشارات اللزمنة لتقسيم الإشارة وإزالة الضوضاء او بما يتبع صوائفها مع متطلبات المنظومة . صاللك العديد من المعالجات المعروفة للإشارات ~~في~~ ويتم

قسم منها في مجال الزمن $Time Domain$ في حين يتم قسم آخر منها في مجال التردد $Frequency Domain$ او في مجال ω وعلاقة مجال التردد . في تلك هذه العلاقات سأضرب أمثلة عن بعض المعالجات وبكامل تأكيد فأنا لا تهدف الى تعطي الموضوع بالكامل لكنه أكبر من ان يتم تعطيته ضمن المدى الزمني المتاح لهذه المحاضرات .

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

المقيّم والاستقرآء الاحصائي للشارات ضمن مدى الزمن
 Statistical Assessment and Evaluation of signals in the time domain



لنفترض بان لدينا إشارة ما تتغير قيمتها مع الزمن $f(t)$ يمكن إجراء التقييم والاستقرآء لهذه الإشارة من خلال العديد من المعايير الاحصائية وفيما يلي البعض منها:

$$\text{mean} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

وقد يكون من الأسهل ونحن نتعامل مع الجداول التطبيقية للوضع بأن نضرب قيم المعايير الاحصائية من خلال الاشارات المنقطعة بدلاً من الاشارات المتواصلة وذلك يمكن اعادته صيغته معادلة المتوسط mean كما يلي:

$$\text{mean} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n)$$

احصائية - حلة ضمن الاشارة:

$$\text{Min} = \min_{n=0 \text{ to } N-1} (f(n))$$

$$\text{Max} = \max_{n=0 \text{ to } N-1} (f(n))$$

أكبر قيمته - حلة ضمن الاشارة:

$$\text{Range} = (\text{Max} - \text{Min})$$

المدى Range

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

جذر متوسط المربعات RMS
Root mean Square

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f^2(n)}$$

معيار التماثل لكل الإشارة حول متوسطها Skewness

$$Skewness = \frac{1}{(RMS)^3} \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f^3(n) \right]$$

معيار التغير الحاد في كل الإشارة Kurtosis

$$Kurtosis = \frac{1}{(RMS)^4} \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f^4(n) \right]$$


معيار الانحراف المعياري Standard Deviation

$$SD (\sigma) = \sqrt{\frac{\sum_{n=0}^{N-1} (f(n) - \text{mean})^2}{N}}$$

معيار الاختلاف Variance

$$Variance = \sigma^2 = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} (f(n) - \text{mean})^2}{N}$$

العلاقة بين الإشارة و التوزيع الطبيعي : كل الجرمي التالي




من المعروف ان التوزيع الطبيعي يأخذ الشكل الجرمي التالي ومن خلال اجراء العلاقة بين هذا التوزيع والإشارة فان محور X يمثل قيم

الإشارة Amplitude في حين محور Y قيمة التراكم او التكرار للإشارة (عدد العينات التي تحمل القيمة معينة)

محاضرة ٤ منظومات ميكانيكية وكهربائية ثالث مكائن ومعدات

ان التوزيع الطبيعي Normal Distribution يوضح خواص محددة
 تساعد في تقييم نمط الاشارة وحرفه حتى اقتراها عن
 القيم العشوائية ضمن خصائصها هذا التوزيع ما يلي :



كثيرة متوترة من الملاحظة تحت المحزن والتي تمثل من اكم القيم (تكرار القيم)
 للاشارة وهذه المعايير تخدم في تقييم الاشارة امهاتيا
 ان اجراء التقييم للاشارة بتطبيقات التوزيع الطبيعي تتطلب
 انشاء منحني التراكم او ما يسمى Amplitude Probability
 Density Function

APDF او انشاء منحني التراكم من نوع Histogram
 وفي كلا الحالتين فان المحور X ييمثل القيم (محدود بمساح القيم
 Grouping Values) في حين ييمثل المحور Y عدد مرات التكرار
 للاشارة ضمن القيمة المعينة خلال فترة التقييم (زمن التقييم)
 ان الشكل الناتج لمنحني التراكم او ال APDF يبعث
 صور من طبيعة الاشارة كما ان يافه شكل متماثل او غير ذلك

